

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 1

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| RISQUES GENERAUX | PAGE 1 | SERQ / ECOLE DE MUSIQUE RDC / SALLE DE COURS | PAGE 20 |
| GYMNASE SERQ / INFIRMERIE | PAGE 2 | SERQ / ECOLE DE MUSIQUE RDC / OFFICE | PAGE 21 |
| GYMNASE SERQ / LOCAL MENAGE | PAGE 3 | SERQ / ECOLE DE MUSIQUE / RDC / LOCAL CHAUFFE-EAU | PAGE 22 |
| GYMNASE SERQ / TOILETTES | PAGE 4 | SERQ / ECOLE DE MUSIQUE RDC / PETITE SALLE | PAGE 23 |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE 1 | PAGE 5 | SERQ / ECOLE DE MUSIQUE RDC / SALLE DE PIANO | PAGE 24 |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE 2 | PAGE 6 | BEAUMONT LE ROGER / PERCEPTION | PAGE 25 |
| GYMNASE SERQ / TOILETTES HOMMES | PAGE 7 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE BUREAU | PAGE 26 |
| GYMNASE SERQ / TOILETTES FEMMES | PAGE 8 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE OFFICE | PAGE 27 |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE 3 | PAGE 9 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE SALLE DE COURS 1 | PAGE 28 |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE 4 | PAGE 10 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE SALLE DE COURS 2 | PAGE 29 |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE ARBITRE | PAGE 11 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE SALLE DE COURS 3 | PAGE 30 |
| GYMNASE SERQ / LOCAL TECHNIQUE | PAGE 12 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE DEGAGEMENT | PAGE 31 |
| GYMNASE SERQ / COULOIR | PAGE 13 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE TOILETTES | PAGE 32 |
| GYMNASE SERQ / SALLE | PAGE 14 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE SALLE DE COURS 4 | PAGE 33 |
| GYMNASE SERQ / STOCKAGE | PAGE 15 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / STOCKAGE | PAGE 34 |
| GYMNASE SERQ / CHAUFFERIE | PAGE 16 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / SALLE DE BAIN | PAGE 35 |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE TOILETTES | PAGE 17 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / SALLE DE COURS 5 | PAGE 36 |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE SALLE | PAGE 18 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / SALLE DE COURS 6 | PAGE 37 |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE BUREAU | PAGE 19 | BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / CHAMBRE | PAGE 38 |

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 2

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / SALLE DE COURS 7 | PAGE 39 | BEAUMONT / GYMNASE TOILETTES HANDICAPÉS | PAGE 58 |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / PIECE - LAVABO | PAGE 40 | BEAUMONT / GYMNASE VESTIAIRE 2 | PAGE 59 |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / TOILETTES | PAGE 41 | BEAUMONT / GYMNASE VESTIAIRE ARBITRE | PAGE 60 |
| BEAUMONT / OFFICE DE TOURISME | PAGE 42 | BEAUMONT / GYMNASE SALLE | PAGE 61 |
| BEAUMONT / TOILETTES PERSONNEL | PAGE 43 | BEAUMONT / GYMNASE STOCK | PAGE 62 |
| BEAUMONT / ACCES CAVE | PAGE 44 | BEAUMONT / GYMNASE TOILETTES | PAGE 63 |
| BEAUMONT / SALLE DE REUNION | PAGE 45 | BEAUMONT / GYMNASE INFIRMERIE | PAGE 64 |
| BEAUMONT / CUISINE | PAGE 46 | BEAUMONT / GYMNASE LOCAL STOCK | PAGE 65 |
| BEAUMONT / ETAGE 2 | PAGE 47 | BEAUMONT / GYMNASE CHAUFFERIE | PAGE 66 |
| BEAUMONT / ARCHIVES | PAGE 48 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES ACCUEIL | PAGE 67 |
| BEAUMONT / M.S.A.P. ACCUEIL | PAGE 49 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES TOILETTES | PAGE 68 |
| BEAUMONT / M.S.A.P. SALLE DE REUNION | PAGE 50 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES STOCK | PAGE 69 |
| BEAUMONT / M.S.A.P. OFFICE | PAGE 51 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 1 | PAGE 70 |
| BEAUMONT / M.S.A.P. TOILETTES | PAGE 52 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 2 | PAGE 71 |
| BEAUMONT / GYMNASE PLATEAU SPORTIF | PAGE 53 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 3 | PAGE 72 |
| BEAUMONT / GYMNASE LOCAL MENAGE | PAGE 54 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 4 | PAGE 73 |
| BEAUMONT / GYMNASE TOILETTES HANDICAPÉS | PAGE 55 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 5 | PAGE 74 |
| BEAUMONT / GYMNASE BUREAU | PAGE 56 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES SALLE DE REUNION | PAGE 75 |
| BEAUMONT / GYMNASE VESTIAIRE 1 | PAGE 57 | BEAUMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 6 | PAGE 76 |

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 3

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES STOCK | PAGE 77 | BEAUMONT / FABRIQUE RISLE TOILETTES | PAGE 96 |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU SERV. TECHNIQUES | PAGE 78 | BEAUMONT / FABRIQUE RISLE BUREAU | PAGE 97 |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES TOILETTES | PAGE 79 | BEAUMONT / FABRIQUE RISLE SALLE DE PAUSE | PAGE 98 |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES SALLE DE PAUSE | PAGE 80 | BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / SALLE | PAGE 99 |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES SANITAIRES | PAGE 81 | BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / TOILETTES | PAGE 100 |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES SALLE DE PAUSE | PAGE 82 | BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / PIECES | PAGE 101 |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES HANGAR | PAGE 83 | BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / ESCALIER DU FOND | PAGE 102 |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES MEZZANINE | PAGE 84 | BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / SALLE ARTS PLASTIQUES | PAGE 103 |
| BEAUMONT / BIBLIOTHEQUE | PAGE 85 | BRIONNE / OFFICE DE TOURISME SALLE | PAGE 104 |
| BEAUMONT / BIBLIOTHEQUE SALLE DE LECTURE | PAGE 86 | BRIONNE / OFFICE DE TOURISME RESERVE | PAGE 105 |
| BEAUMONT / BIBLIOTHEQUE TOILETTES | PAGE 87 | BRIONNE / OFFICE DE TOURISME TOILETTES | PAGE 106 |
| BEAUMONT / RASED / CUISINE | PAGE 88 | BRIONNE / OFFICE DE TOURISME ETAGE | PAGE 107 |
| BEAUMONT / RASED / REPROGRAPHIE | PAGE 89 | BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE HALL | PAGE 108 |
| BEAUMONT / RASED / TOILETTES | PAGE 90 | BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE PROFESSEURS | PAGE 109 |
| BEAUMONT / RASED / BUREAU 1 | PAGE 91 | BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE BONHAM | PAGE 110 |
| BEAUMONT / RASED / BUREAU 2 | PAGE 92 | BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SECRETARIAT | PAGE 111 |
| BEAUMONT / RASED / BUREAU 3 | PAGE 93 | BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE LOCAL MENAGE | PAGE 112 |
| BEAUMONT / RASED / SALLE D'ACTIVITÉS | PAGE 94 | BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE TOILETTES | PAGE 113 |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE HALL EXPOSITION | PAGE 95 | BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE ARCHIVES | PAGE 114 |

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 4

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE WILLIAMS | PAGE 115 | BRIONNE / ADMINISTRATION ACCUEIL | PAGE 134 |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE MORRICONE | PAGE 116 | BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU DES FINANCES | PAGE 135 |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE PARKER | PAGE 117 | BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU AIDE A DOMICILE | PAGE 136 |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE GERSHWIN | PAGE 118 | BRIONNE / ADMINISTRATION SALLE DE REUNION | PAGE 137 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES HANGAR | PAGE 119 | BRIONNE / ADMINISTRATION TOILETTES FEMMES | PAGE 138 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES STOCK | PAGE 120 | BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU SERV.ADMINISTRATION | PAGE 139 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN | PAGE 121 | BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU ASSISTANT COMPTABLE | PAGE 140 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU PLUVIAL | PAGE 122 | BRIONNE / ADMINISTRATION LOCAL MENAGE | PAGE 141 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES ATELIER MECANIQUE | PAGE 123 | BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU SERVICE COMMERCIAL | PAGE 142 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES VESTIAIRE | PAGE 124 | BRIONNE / ADMINISTRATION LOCAL SYNDIC | PAGE 143 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES TOILETTES | PAGE 125 | BRIONNE / ADMINISTRATION RESERVE | PAGE 144 |
| BRIONNE / ADMINISTRATION SALLE DE PAUSE | PAGE 126 | BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU ENFANCE JEUNESSE | PAGE 145 |
| BRIONNE / ADMINISTRATION REPROGRAPHIE | PAGE 127 | BRIONNE / ADMINISTRATION COULOIR | PAGE 146 |
| BRIONNE / ADMINISTRATION ARCHIVES | PAGE 128 | BRIONNE / SERV. TECHNIQUES ACCUEIL | PAGE 147 |
| BRIONNE / ADMINISTRATION COULOIR | PAGE 129 | BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU DIRECTION | PAGE 148 |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU FINANCES | PAGE 130 | BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 2 | PAGE 149 |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU SERV. PETITE ENFANCE | PAGE 131 | BRIONNE / SERV. TECHNIQUES REFECTOIRE 1 | PAGE 150 |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU FORMATION | PAGE 132 | BRIONNE / SERV. TECHNIQUES SALLE DE REUNION | PAGE 151 |
| BRIONNE / ADMINISTRATION TOILETTES | PAGE 133 | BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 3 | PAGE 152 |

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 5

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES LOCAL INSERTION | PAGE 153 | BRIONNE / STATION EPURATION SALLE DE CONTRÔLE | PAGE 172 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 4 | PAGE 154 | BRIONNE / STATION EPURATION SERRE | PAGE 173 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU ASSAINISSEMENT | PAGE 155 | BRIONNE / STATION EPURATION ATELIER | PAGE 174 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 10 | PAGE 156 | BRIONNE / STATION EPURATION LOCAL SURPRESSEUR | PAGE 175 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES TOILETTES | PAGE 157 | BRIONNE / STATION EPURATION LOCAL ELECTRIQUE | PAGE 176 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 9 | PAGE 158 | BRIONNE / STATION EPURATION LOCAL DESHYDRATATION | PAGE 177 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 8 | PAGE 159 | BRIONNE / STATION EPURATION STOCKAGE BOUES | PAGE 178 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 7 | PAGE 160 | HARCOURT / STATION D'EPURATION | PAGE 179 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES REPROGRAPHIE | PAGE 161 | HARCOURT / STATION D'EPURATION / LABO | PAGE 180 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES LOCAL SERVEUR | PAGE 162 | HARCOURT / SALLE | PAGE 181 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES REFECTOIRE 2 CIAS | PAGE 163 | ST ELOI / BIBLIOTHEQUE | PAGE 182 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES LOCAL INFORMATIQUE CIAS | PAGE 164 | ST ELOI / BIBLIOTHEQUE / STOCK | PAGE 183 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES LOCAL MENAGE | PAGE 165 | ST ELOI / BIBLIOTHEQUE / TOILETTES | PAGE 184 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES TOILETTES HOMMES | PAGE 166 | ST ELOI / BIBLIOTHEQUE LOCAL ELECTRIQUE | PAGE 185 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES TOILETTES HANDICAPÉS | PAGE 167 | ST ELOI / CENTRE DE LOISIRS SALLE | PAGE 186 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES VESTIAIRE HOMMES | PAGE 168 | ST ELOI / CENTRE DE LOISIRS TOILETTES | PAGE 187 |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES VESTIAIRE FEMMES | PAGE 169 | ST ELOI / CENTRE DE LOISIRS LOCAL MENAGE | PAGE 188 |
| BRIONNE / STATION EPURATION LABO | PAGE 170 | ST ELOI / CENTRE DE LOISIRS BUREAU | PAGE 189 |
| BRIONNE / STATION EPURATION SANITAIRE-VESTIAIRE | PAGE 171 | BRIONNE / GYMNASSE SALLE | PAGE 190 |

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 6

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| BRIONNE / GYMNASSE TOILETTES FEMMES | PAGE 191 | BERNAY / CONSERVATOIRE TOILETTES | PAGE 210 |
| BRIONNE / GYMNASSE TOILETTES HOMMES | PAGE 192 | BERNAY / CONSERVATOIRE TOILETTES PETITS | PAGE 211 |
| BRIONNE / GYMNASSE VESTIAIRE 1 HOMMES | PAGE 193 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE DOREMI | PAGE 212 |
| BRIONNE / GYMNASSE VESTIAIRE 2 FEMMES | PAGE 194 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE SMITH | PAGE 213 |
| BRIONNE / GYMNASSE SALLE PROFESSEURS | PAGE 195 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE TAIRA | PAGE 214 |
| BRIONNE / GYMNASSE TOILETTES PROFESSEURS | PAGE 196 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE PASSERONE | PAGE 215 |
| BRIONNE / GYMNASSE VESTIAIRES HOMMES 2 et FEMMES 2 | PAGE 197 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE DIAPASON | PAGE 216 |
| BRIONNE / GYMNASSE TOILETTES HOMMES et FEMMES | PAGE 198 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE PROFESSEURS | PAGE 217 |
| BRIONNE / GYMNASSE STOCK EPS | PAGE 199 | BERNAY / CONSERVATOIRE RESERVE | PAGE 218 |
| BRIONNE / GYMNASSE CHAUFFERIE | PAGE 200 | BERNAY / CONSERVATOIRE LOCAL MENAGE | PAGE 219 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE BUREAU | PAGE 201 | BERNAY / CONSERVATOIRE BIBLIOTHEQUE | PAGE 220 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE HALL | PAGE 202 | BERNAY / CONSERVATOIRE LOCAL TECHNIQUE | PAGE 221 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE GUERRIER | PAGE 203 | BERNAY / CONSERVATOIRE TOILETTES | PAGE 222 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE SCHWARKOFF | PAGE 204 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE PAGE | PAGE 223 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE WILLIAMS | PAGE 205 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE DUPRÉ | PAGE 224 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE RESERVE | PAGE 206 | BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE PERLMAN | PAGE 225 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE STRAVINSKI | PAGE 207 | BERNAY / CONSERVATOIRE ESCALIER | PAGE 226 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE CHOPIN | PAGE 208 | BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / RESERVE | PAGE 227 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE TACKWELL | PAGE 209 | BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE DEFFAYET | PAGE 228 |

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 7

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE ARGERICH | PAGE 229 | BERNAY / OFFICE DE TOURISME | PAGE 248 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE COLOMBIER | PAGE 230 | BERNAY / OFFICE DE TOURISME RESERVE | PAGE 249 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE CHAUSSON | PAGE 231 | BERNAY / OFFICE DE TOURISME TOILETTES | PAGE 250 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / TOILETTES | PAGE 232 | BERNAY / OFFICE DE TOURISME ETAGE / BUREAUX | PAGE 251 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE PRESTI | PAGE 233 | BERNAY / OFFICE DE TOURISME / LOCAL ELECTRIQUE | PAGE 252 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE BREAM | PAGE 234 | BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES COULOIR | PAGE 253 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE PINCHARD | PAGE 235 | BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES ACCUEIL | PAGE 254 |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE WIECK | PAGE 236 | BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES REPROGRAPHIE | PAGE 255 |
| BERNAY / CRI / SECRETARIAT | PAGE 237 | BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES SALLE DE REUNION | PAGE 256 |
| BERNAY / CRI /ACCUEIL | PAGE 238 | BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES CIAS (P.I.J.) BUREAU 8 | PAGE 257 |
| BERNAY / CRI /TOILETTES | PAGE 239 | BERNAY / PISCINE / ENTREE | PAGE 258 |
| BERNAY / CRI /SALLE FLORENTZ | PAGE 240 | BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE FILLES | PAGE 259 |
| BERNAY / CRI / COULOIR | PAGE 241 | BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE GARCONS | PAGE 260 |
| BERNAY / CRI / SALLE COUPERON | PAGE 242 | BERNAY / PISCINE / CHAUFFERIE GAZ | PAGE 261 |
| BERNAY / CRI / SALLE RAVEL | PAGE 243 | BERNAY / PISCINE / STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE | PAGE 262 |
| BERNAY / CRI / LINGERIE | PAGE 244 | BERNAY / PISCINE / SOUS STATION | PAGE 263 |
| BERNAY / CRI /SALLE JOHN DOWLAND | PAGE 245 | BERNAY / PISCINE / STOCK SOUS-SOL | PAGE 264 |
| BERNAY / CRI / STUDIO ENREGISTREMENT | PAGE 246 | BERNAY / PISCINE / INFIRMERIE | PAGE 265 |
| BERNAY / CRI / REGIE | PAGE 247 | BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE | PAGE 266 |

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 8

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BERNAY / PISCINE /BASSIN INTERIEUR | PAGE 267 | BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / TOILETTES FEMMES | PAGE 286 |
| BERNAY / PISCINE / BASSINS EXTERIEURS | PAGE 268 | BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / ACCUEIL | PAGE 287 |
| BERNAY / PISCINE / LOCAL POMPES A CHALEUR | PAGE 269 | BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / REPROGRAPHIE | PAGE 288 |
| BERNAY / PISCINE / ATELIER | PAGE 270 | BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / BUREAU TRANSPORTS SCOLAIRES | PAGE 289 |
| BERNAY / PISCINE / TOITURES | PAGE 271 | BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / BUREAU RESPONSABLE | PAGE 290 |
| BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE HOMMES | PAGE 272 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE HANGAR 1 | PAGE 291 |
| BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE FEMMES | PAGE 273 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE ATELIER | PAGE 292 |
| BERNAY / PISCINE / STOCK | PAGE 274 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE STOCK HUILE | PAGE 293 |
| BERNAY / PISCINE / ANCIEN BAR | PAGE 275 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE STOCK EN HAUTEUR | PAGE 294 |
| BERNAY / PISCINE / STOCK | PAGE 276 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE TOILETTES | PAGE 295 |
| BERNAY / PISCINE / SOUS STATION EXTERIEURE | PAGE 277 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE VESTIAIRRE | PAGE 296 |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / BUREAU VOIRIE | PAGE 278 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE SALLE DE PAUSE | PAGE 297 |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / ASSAINISSEMENT | PAGE 279 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE GARAGE - CARS - TRACTEURS | PAGE 298 |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / ARCHIVES | PAGE 280 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE NOUVEAU GARAGE CARS | PAGE 299 |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / TOILETTES | PAGE 281 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE COUR MATERIAUX | PAGE 300 |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / SALLE DE REUNION | PAGE 282 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE GARAGE VOIRIE | PAGE 301 |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / BUREAU | PAGE 283 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE STOCK EN HAUTEUR | PAGE 302 |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / SALLE DE PAUSE | PAGE 284 | BROGLIE / POLE TECHNIQUE STOCK PIECES | PAGE 303 |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH./TOILETTES HOMMES | PAGE 285 | BROGLIE / GYMNASE SALLE | PAGE 304 |

| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| DATE CREATION | | 17-mai-18 | |
| SOMMAIRE - 9 | | | |
| BROGLIE / GYMNASSE /VESTIAIRE TOILETTES HANDICAPÉS | PAGE 305 | BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE | PAGE 324 |
| BROGLIE / GYMNASSE VESTIAIRE FILLES | PAGE 306 | BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE / LOCAL ELECTRIQUE | PAGE 325 |
| BROGLIE / GYMNASSE VESTIAIRE GARCONS | PAGE 307 | BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE / TOILETTES PUBLICS | PAGE 326 |
| BROGLIE / GYMNASSE STOCK EPS | PAGE 308 | BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE / STOCK | PAGE 327 |
| BROGLIE / GYMNASSE STOCK 2 | PAGE 309 | BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE / BUREAU | PAGE 328 |
| BROGLIE / OFFICE DE TOURISME | PAGE 310 | GYMNASE LA BARRE / ENTREE | PAGE 329 |
| BROGLIE / OFFICE DE TOURISME TOILETTES | PAGE 311 | GYMNASE LA BARRE / STOCKAGE | PAGE 330 |
| BROGLIE / OFFICE DE TOURISME ETAGE | PAGE 312 | GYMNASE LA BARRE / TOILETTES GARCONS | PAGE 331 |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES HANGAR | PAGE 313 | GYMNASE LA BARRE / TOILETTES FILLES | PAGE 332 |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES MEZZANINE | PAGE 314 | GYMNASE LA BARRE / BUREAU ASSOCIATIONS | PAGE 333 |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES ATELIER | PAGE 315 | GYMNASE LA BARRE / LOCAL ELECTRIQUE | PAGE 334 |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES DOUCHES | PAGE 316 | GYMNASE LA BARRE / LOCAL MENAGE | PAGE 335 |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES SANITAIRES | PAGE 317 | GYMNASE LA BARRE / BUREAU PROFESSEURS | PAGE 336 |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES SALLE DE PAUSE | PAGE 318 | GYMNASE LA BARRE / SALLE | PAGE 337 |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES STOCK | PAGE 319 | GYMNASE LA BARRE / STOCK | PAGE 338 |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES HANGAR DU FOND | PAGE 320 | GYMNASE LA BARRE / VESTIAIRE FILLES | PAGE 339 |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME | PAGE 321 | GYMNASE LA BARRE / VESTIAIRE GARCONS | PAGE 340 |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME CUISINE | PAGE 322 | GYMNASE LA BARRE / BALLON D'EAU CHAUDE | PAGE 341 |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME LOCAL | PAGE 323 | BERNAY / SIEGE / BUREAU DRH | PAGE 342 |

| | |
|------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | |
| DATE CREATION | 17-mai-18 |

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

SOMMAIRE - 10

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BERNAY / SIEGE / BUREAU MEDICAL | PAGE 343 | BERNAY / CENTRE TECHNIQUE VESTIAIRE | PAGE 362 |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU RESSOURCES HUMAINES 2 | PAGE 344 | BERNAY / CENTRE TECHNIQUE HANGAR 1 | PAGE 363 |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU RESSOURCES HUMAINES 3 | PAGE 345 | BERNAY / CENTRE TECHNIQUE LOCAL CHAUDIERE | PAGE 364 |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU COMMUNICATION | PAGE 346 | BERNAY / CENTRE TECHNIQUE LOCAL FIOUL | PAGE 365 |
| BERNAY / SIEGE / COULOIR | PAGE 347 | BERNAY / CENTRE TECHNIQUE HANGAR 2 | PAGE 366 |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU DE DIRECTION | PAGE 348 | BERNAY / CENTRE TECHNIQUE COUR MATERIAUX | PAGE 367 |
| BERNAY / SIEGE / SALLE DE DEBRIEFING | PAGE 349 | FOURRIERE CHIENS | PAGE 368 |
| BERNAY / SIEGE / REPROGRAPHIE | PAGE 350 | INTERVENTIONS DANS LOCAUX INTERIEURS : ECOLES, CRECHES, LOCAUX | PAGE 369 |
| BERNAY / SIEGE / SALLE DE REUNION | PAGE 351 | CHANTIERS TONTE | PAGE 370 |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU SERVCS BATIMENTS | PAGE 352 | CHANTIER TAILLAGE | PAGE 371 |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU SERVICES JURIDIQUES | PAGE 353 | VISITES A DOMICILE (AIDE A LA PERSONNE) | PAGE 372 |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU SERVICES FINANCES | PAGE 354 | TRANSPORT BUS A LA DEMANDE | PAGE 373 |
| BERNAY / SIEGE / TOILETTES FEMMES | PAGE 355 | RISQUES ROUTIERS | PAGE 374 |
| BERNAY / SIEGE / TOILETTES HOMMES | PAGE 356 | CHANTIERS VOIRIE | PAGE 375 |
| BERNAY / SIEGE / ARCHIVES | PAGE 357 | | PAGE 376 |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU PRESIDENT | PAGE 358 | | PAGE 377 |
| BERNAY / SIEGE / ACCUEIL | PAGE 359 | | PAGE 378 |
| BERNAY / SIEGE / COUR | PAGE 360 | | PAGE 379 |
| BERNAY / CENTRE TECHNIQUE BUREAU SERV. TECHNIQUES | PAGE 361 | | PAGE 380 |

| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE REVISION | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| RISQUES GENERAUX | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange: produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | | |
| risque biologique | 1 | 1 | 1 | 1 | flacons bien étiquetés :OK risque de mauvaise utilisation accidentelle | permanent | | veiller au bon étiquetage des flacons | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 2 | 6 | véhicule de fonction : risque routier lors des déplacements nécessitant un rappel du respect des règles de conduite et des dangers de la conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de drogues | à prévoir | | rappeler cette consigne par une note de service à faire signer par tous les salariés conduisant des véhicules de l'entreprise qui rappelle "l'engagement de respecter le code de la route et à s'engager à présenter son permis de conduire à tout moment au chef d'établissement sur sa requête" | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| GYMNASE SERQ / INFIRMERIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 2 | 2 | 8 | étagères non fixées : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves | à prévoir | | fixer les étagères entre elles ou au mur pour les rendre plus stables | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

8

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE SERQ / LOCAL MENAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| GYMNASE SERQ / TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE 1 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASSE SERQ / TOILETTES HOMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux toilettes n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| GYMNASSE SERQ / TOILETTES FEMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux toilettes n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE 3 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE 4 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE SERQ / VESTIAIRE ARBITRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| GYMNASSE SERQ / LOCAL TECHNIQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE SERQ / COULOIR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| GYMNASE SERQ / SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 3 | 1 | 2 | 6 | escalier des tribunes : risque de chutes dans l'obscurité en cas de panne | 2018 | | peindre les nez de marches en blanc | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASSE SERQ / STOCKAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 2 | 1 | 1 | 2 | matériel de sport à manier avec précaution pour éviter des risques musculaires ou des blessures lors de déplacement ou mise en place | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | tables de ping-pong : risques de pincements ou de chute en les manœuvrant | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASSE SERQ / CHAUFFERIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | | |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | 3 | 2 | 2 | 12 | toilettes que l'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur au cas ou quelqu'un aurait un malaise | 2018 | | changer le système de verrouillage permettant de pouvoir ouvrir de l'extérieur en cas d'urgence | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 2 | 1 | 6 | poste TV sur meuble : risque de blessures en cas de chute | | | | |
| | 1 | 3 | 1 | 3 | tableau sur roulettes : risque de blessures en cas de chute du tableau | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | cafetière et bouilloire: risque de brulures en cas de négligence lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE BUREAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | massicot et photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE RDC / SALLE DE COURS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 1 | 2 | pupitres de musique : risque de blessure suite à la chute des pupitres qui peuvent retarder une évacuation | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE RDC / OFFICE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE / RDC / LOCAL CHAUFFE-EAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE RDC / PETITE SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 3 | 1 | 6 | marches d'accès dans la pièce pouvant entraîner chute par inattention | à étudier | | peindre les nez de marches en blanc ou en fluo. | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 1 | 1 | 2 | hauteur de porte très basse: risque de se cogner surtout pour personnes grandes | | | mettre panneau d'avertissement pour les entreprises extérieures devant intervenir dans ces locaux | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| SERQ / ECOLE DE MUSIQUE RDC / SALLE DE PIANO | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 3 | 18 | porte donnant sur l'extérieur et non muni d'une barre anti-panique ou d'une serrure avec bouton permettant de sortir sans clé : peut causer problèmes en cas d'évacuation | à étudier | | installer une porte avec barre anti-panique ouvrant vers l'extérieur ou une serrure avec bouton intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT LE ROGER / PERCEPTION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| EN TRAVAUX | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE BUREAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE OFFICE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE SALLE DE COURS 1 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE SALLE DE COURS 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE SALLE DE COURS 3 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE DEGAGEMENT | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE SALLE DE COURS 4 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / STOCKAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 1 | 3 | étagères de matériel pouvant engendrer des risques de chute et donc de blessures lors de la mise en place ou prise de matériel | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / SALLE DE BAIN | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / SALLE DE COURS 5 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / SALLE DE COURS 6 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | | | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | DATE | | | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / CHAMBRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / SALLE DE COURS 7 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / PIECE - LAVABO | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT/ECOLE DE MUSIQUE ETAGE / TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur

| INTERCOM BERNAY | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / OFFICE DE TOURISME | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 4 | 1 | 2 | 8 | poste délicat en raison de la caisse contenant de l'argent liquide en cas d'agression : risque important en cas de hold-up ou tentatives frauduleuses de la part de certains "clients" | permanent | | un bouton d'appel d'urgence et si possible des caméras de vidéosurveillance apportent plus de sécurité. Les consignes à tenir en cas d'agressions doivent être transmises aux personnels | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 3 | 6 | fil électrique dans le chemin pouvant provoquer des chutes | urgent | | installer une réglette " passage de câbles" fixée au sol pour protéger le passage | |
| chute de hauteur | 2 | 2 | 2 | 8 | étagères non fixées : risque de chute accidentelle pouvant entraîner des blessures plus ou moins graves | à prévoir | | fixer les étagères entre elles ou au mur pour les rendre plus stables | |
| | 1 | 3 | 1 | 3 | POSTE LCD sur fixation murale : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste. | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | grande baie vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / TOILETTES PERSONNEL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / ACCES CAVE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 2 | 1 | 1 | 2 | local dangereux : enlever la clé d'accès | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / SALLE DE REUNION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 3 | 3 | 1 | 9 | escalier avec rampe ne couvrant pas la totalité des marches : risque de chute en cas de déséquilibre car on a rien pour se retenir | permanent | | allonger la rampe | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | vitrines en verre : blessures plus ou moins fortes en cas de bris de glace | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 2 | 2 | 8 | hauteur de plafond très basse dans l'escalier: risque de se cogner surtout pour personnes grandes | à étudier | | installer barrières ou cloisons afin d'éviter de passer dessous si la hauteur ne fait pas 2 M | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / CUISINE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | plaques chauffantes: risque de brulures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 1 | 1 | 2 | hauteur de porte très basse: risque de se cogner surtout pour personnes grandes | | | mettre panneau d'avertissement pour les entreprises extérieures devant intervenir dans ces locaux | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|--|
| LIEU | | | | | | DATE | | | | |
| BEAUMONT / ETAGE 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| PAS UTILISÉ | | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / ARCHIVES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 2 | 2 | 8 | étagères non fixées : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves | à prévoir | | fixer les étagères entre elles pour les rendre plus stables | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / M.S.A.P. ACCUEIL | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE |
| ambiances | | | | | 0 | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | |
| risque biologique | | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. |
| environnement de travail | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | |
| équipements de travail | | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | |
| électricité | | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. |
| autres risques | | | | | 0 | | | | |
| travail sur écran | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / M.S.A.P. SALLE DE REUNION | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE |
| ambiances | | | | | 0 | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | |
| risque biologique | | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. |
| environnement de travail | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | |
| électricité | | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. |
| autres risques | | | | | 0 | | | | |
| travail sur écran | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / M.S.A.P. OFFICE | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE |
| ambiances | | | | | 0 | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | |
| équipements de travail | | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | |
| électricité | | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. |
| autres risques | | | | | 0 | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / M.S.A.P. TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE PLATEAU SPORTIF | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 3 | 3 | 1 | 9 | poteaux basket non protégés : risques de blessures graves en cas de chute contre les poteaux | à étudier | | mettre protection en mousse au bas des poteaux | |
| | 3 | 1 | 2 | 6 | buts de handball et poteaux de basket à vérifier régulièrement et à réparer rapidement en cas de détérioration | permanent | | les équipements sportifs doivent être contrôlés régulièrement par un organisme agréé | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE LOCAL MENAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE TOILETTES HANDICAPÉS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE BUREAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE VESTIAIRE 1 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | Vestiaire n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: l'issue de secours est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | Vestiaire ayant 2 portes vers le couloir: il suffit de mettre une poignée intérieure et une plaque lisse coté couloir pour pouvoir ouvrir de l'intérieur sans que l'on puisse rentrer par cette porte de l'extérieur de la salle | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE TOILETTES HANDICAPÉS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE VESTIAIRE 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | Vestiaire n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: l'issue de secours est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | Vestiaire ayant 2 portes vers le couloir: il suffit de mettre une poignée intérieure et une plaque lisse coté couloir pour pouvoir ouvrir de l'intérieur sans que l'on puisse rentrer par cette porte de l'extérieur de la salle | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE VESTIAIRE ARBITRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 2 | 1 | 1 | 2 | matériel de sport à manier avec précaution pour éviter des risques musculaires ou des blessures lors de déplacement ou mise en place | | | | |
| | 3 | 2 | 1 | 6 | matelas de sport souvent lourds à manipuler pouvant engendrer des douleurs en les manipulant : faire attention en les déplaçant. | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE INFIRMERIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE LOCAL STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 2 | 1 | 1 | 2 | matériel de sport à manier avec précaution pour éviter des risques musculaires ou des blessures lors de déplacement ou mise en place | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / GYMNASSE CHAUFFERIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES ACCUEIL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | 2 | 3 | 2 | 12 | fuite d'eau au plafond très désagréable et qui vont entrainer une détérioration progressive de la dalle | 2018 | | à réparer rapidement | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 3 | 2 | 12 | fuite d'eau au plafond très désagréable et qui vont entraîner une détérioration progressive de la dalle | 2018 | | à réparer rapidement | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 1 | 3 | étagères de matériel pouvant engendrer des risques de chute et donc de blessures lors de la mise en place ou prise de matériel | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 1 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 1 | 2 | passage de fil électrique au sol incomplet pouvant provoquer des chutes | urgent | | le remplacer s'il ne couvre pas tout le passage | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 3 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 1 | 2 | passage de fil électrique au sol incomplet pouvant provoquer des chutes | urgent | | le remplacer s'il ne couvre pas tout le passage | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 4 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

9

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 5 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES SALLE DE REUNION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 3 | 2 | 12 | fuite d'eau au plafond très désagréable et qui vont entrainer une détérioration progressive de la dalle | 2018 | | à réparer rapidement | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des dossiers en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | 3 | 1 | 3 | 9 | les chaises ne sont pas solidarisables entre elles comme spécifié dans les normes de sécurité des locaux recevant du public | 2018 | | prévoir des chaises solidarisables entre elles à accrocher selon les configurations de la salle | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 1 | 1 | 1 | 1 | vitrines en verre sécurit= blessures légères en cas de bris de glace | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU 6 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des dossiers en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES BUREAU SERV. TECHNIQUES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 2 | 3 | 3 | 18 | un seul local toilettes pour hommes et femmes : cela ne respecte la législation du code du travail | à étudier | | trouver la possibilité de créer des toilettes séparées | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES SALLE DE PAUSE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | |
|------------------------------------------|---|------------|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES SANITAIRES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 2 | 3 | 3 | 18 | un seul local douches pour hommes et femmes : cela ne respecte la législation du code du travail | à étudier | | trouver la possibilité de créer des douches séparées | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES SALLE DE PAUSE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 3 | 18 | porte donnant sur l'extérieur et non muni d'une barre anti-panique ou d'une serrure avec bouton permettant de sortir sans clé : peut causer problèmes en cas d'évacuation | à étudier | | installer une porte avec barre anti-panique ouvrant vers l'extérieur ou une serrure avec bouton intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur

| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES HANGAR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 1 | 2 | sols souvent gras et humides pouvant entrainer des chutes : veiller bon état de propreté | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération en cas de chute d'objets. | | | | |
| | 3 | 1 | 1 | 3 | échelles, échafaudages : risque de chutes | | | | |
| | 3 | 1 | 2 | 6 | stock en hauteur : risques de chutes et de blessures lors de leur mise en place ou récupération | | | | |
| | 3 | 1 | 1 | 3 | racks de barres métalliques et cornières parfois lourdes en hauteur: risques de blessures à la manutention | | | | |
| circulation interne | 2 | 3 | 1 | 6 | prévoir une matérialisation à la peinture des zones de stockage et des allées de circulation qui doivent toujours être libre de palettes ou de cartons | | | | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | perceuses, scies et outillages électriques: pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves en cours d'utilisation | | | | |
| | 3 | 2 | 1 | 6 | engins de chantier , pelleuse : toute personne utilisant ces engins doivent avoir suivi une formation . | permanent | | veiller à ce que ces obligations soient respectées | |
| | 3 | 2 | 1 | 6 | tracteurs allant sur la voie publique : risque lié aux véhicules lents | permanent | | ils doivent avoir des gyrophares jaunes visibles en permanence à 50 m . | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 3 | 18 | stock d'essence qui n est pas sur un bac de rétention : haut risque en cas d'incendie ; gros risques de propagation rapide d'incendie en cas de fuites ou de pollution de l'environnement | très urgent | | installer un bac de rétention pour stocker les bidons | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange: produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demandeur toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAMONT / SERV. TECHNIQUES MEZZANINE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | le stock de pièces se trouve en hauteur et il est protégé par une rambarde; l'accès se fait avec un escalier avec une rampe: bien veiller au bon état des rambarde et ne pas stocker de pièces pouvant passer au-dessus | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / BIBLIOTHEQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des livres en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / BIBLIOTHEQUE SALLE DE LECTURE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | accès vers l'extérieur n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | prévoir une clé de secours dans un boîtier avec vitre que l'on peut casser en cas d'urgence mais inaccessible de l'extérieur en brisant une vitre par exemple | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / BIBLIOTHEQUE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / RASED / CUISINE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / RASED / REPROGRAPHIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / RASED / TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 4 | 1 | 4 | 16 | les toilettes sont fermées par des targettes ou des serrures impossible à ouvrir de l'extérieur en cas de problèmes d'une personne bloquée à l'intérieur | urgent | | faire en sorte que l'on puisse toujours de l'extérieur intervenir en cas de problème | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

16

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / RASED / BUREAU 1 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 2 | 2 | 8 | étagères non fixées : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves | à prévoir | | fixer les étagères entre elles ou au mur pour les rendre plus stables | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / RASED / BUREAU 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| BEAUMONT / RASED / BUREAU 3 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | | | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / RASED / SALLE D'ACTIVITÉS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 3 | 3 | 1 | 9 | glace cassée : risque de coupures | urgent | | à démonter ou à remplacer | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE HALL EXPOSITION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération de produits en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | vitrines en verre : blessures plus ou moins fortes en cas de bris de glace | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 4 | 1 | 4 | 16 | les toilettes sont fermées par des targettes ou des serrures impossible à ouvrir de l'extérieur en cas de problèmes d'une personne bloquée à l'intérieur | urgent | | faire en sorte que l'on puisse toujours de l'extérieur intervenir en cas de problème | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

16

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE BUREAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE SALLE DE PAUSE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | mini four : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| | 4 | 1 | 2 | 8 | éclairage sous les cloisons avec accès difficile pour changer une ampoule | à étudier | | refaire une installation avec accès aux lampes facilement | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 2 | 2 | 8 | étagères non fixées : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves | à prévoir | | fixer les étagères entre elles ou au mur pour les rendre plus stables | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | cafetière et bouilloire: risque de brulures en cas de négligence lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / PIECES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 2 | 2 | 8 | issue de secours facile à fracturer pour des intrusions | à étudier | | prévoir une porte plus sécurisée | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / ESCALIER DU FOND | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 2 | 2 | 12 | panneau indiquant "sans issue" alors qu'il s'agit d'un escalier de secours ! | urgent | | refaire l'affichage | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMONT / FABRIQUE RISLE ETAGE / SALLE ARTS PLASTIQUES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | | DATE | |
| BRIONNE / OFFICE DE TOURISME SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 2 | 1 | 6 | porte fissurée pouvant être dangereuse | à étudier | | vérifier solidité et/ ou la réparer | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | massicot et photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 2 | 12 | issue de secours non identifiée | urgent | | mettre bloc secours pour issue de secours | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | 2 | 1 | 1 | 2 | hauteur de porte d'entrée très basse: risque de se cogner surtout pour personnes grandes | | | mettre panneau d'avertissement pour les visiteurs | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / OFFICE DE TOURISME RESERVE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des livres en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / OFFICE DE TOURISME TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur

| DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INTERCOM BERNAY | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | DATE | | |
| DATE CREATION | | | | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / OFFICE DE TOURISME ETAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 1 | 2 | 1 | 2 | extincteur posé sans étiquette d'identification | 2018 | | apposer l'étiquette appropriée | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | |
| | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE HALL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE PROFESSEURS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | cafetière et bouilloire: risque de brulures en cas de négligence lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | rallonge électrique en suspension avec câbles tendues pouvant entrainer un court-circuit | | | faire en sorte que la rallonge soit plus longue pour reposer sur un support ou mieux prévoir des prises pour branchement en direct | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE BONHAM | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SECRETARIAT | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE LOCAL MENAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | 2 | 1 | 2 | 4 | flacons mal étiquetés pouvant entrainer des erreurs d'utilisation | | | | | |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge: produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE ARCHIVES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des dossiers en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE WILLIAMS | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | 2 | 2 | 1 | 4 | murs en mauvais état ayant de mauvaises répercutions sur le moral | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 1 | 3 | 1 | 3 | POSTE LCD sur fixation murale : risque de blessures en cas de mauvais état des fixations et chute du poste. | | | | | |
| | 3 | 1 | 1 | 3 | étagères de matériel pouvant engendrer des risques de chute et donc de blessures lors de la mise en place ou prise de matériel | | | | | |
| circulation interne | | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE MORRICONE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| | 3 | 1 | 3 | 9 | les chaises ne sont pas solidarisables entre elles comme spécifié dans les normes de sécurité des locaux recevant du public | 2018 | | prévoir des chaises solidarisables entre elles à accrocher selon les configurations de la salle | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE PARKER | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| SALLE FERMEE NON VUE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / ECOLE DE MUSIQUE SALLE GERSHWIN | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| SALLE FERMEE NON VUE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES HANGAR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 2 | 1 | 4 | hangar très froid en hiver entrainant de mauvaises conditions de travail | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 2 | 3 | 3 | 18 | une seule grande porte d'accès ne facilitant pas les manœuvres | à étudier | | il serait possible de rétablir une autre sortie pouvant servir d'issue de secours à l'autre extrémité du bâtiment afin d'améliorer les circulations d'engins | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | engins de chantier, pelleteuse : toute personne utilisant ces engins doivent avoir suivi une formation . | permanent | | veiller à ce que ces obligations soient respectées | |
| | 3 | 2 | 1 | 6 | tracteurs allant sur la voie publique : risque lié aux véhicules lents | permanent | | ils doivent avoir des gyrophares jaunes visibles en permanence à 50 m . | |
| | 3 | 1 | 2 | 6 | benne de salage stockée sur pilotis à manœuvrer avec précaution et à 2 personnes pour éviter une chute pouvant entrainer un accident grave | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 3 | 3 | 1 | 9 | la toiture comporte vraisemblablement de l'amiante : risque important en cas de casse d'un des éléments ou travaux sur toiture | urgent | | faire faire une analyse de recherche d'amiante et de plomb et informer ceux qui peuvent y être exposé. | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 2 | 1 | 4 | étagères fixées avec beaucoup de matériels dont certains sont lourds : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|----------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU PLUVIAL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES ATELIER MECANIQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 1 | 6 | accès au boîtier électrique encombré : risque de retard en cas de besoin de coupure d'urgence | permanent | | ces coffrets doivent être accessible en permanence | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES VESTIAIRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 3 | 3 | 2 | 18 | une seule pièce pour vestiaire, salle de pause et bureau : mauvaises conditions de travail pouvant favoriser des situations de stress | à étudier | | la place set disponible sur le hangar ou en extension extérieure pour construire des locaux plus agréables et plus fonctionnels | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 2 | 2 | 8 | les toilettes sont en mauvais état , ce qui n'est bon ni pour le moral, ni pour l'hygiène | urgent | | remettre les toilettes en état | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | lave-linge et sèche-linge : risque d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION SALLE DE PAUSE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | mini four : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION REPROGRAPHIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | massicot et photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION ARCHIVES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| SALLE FERMEE NON VUE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION COULOIR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 4 | 2 | 1 | 8 | tableaux et matériels électriques nécessitant des habilitations qui doivent être fermés à clé : veiller aux formations des personnels susceptibles d'y accéder de manière temporaire ou continue | permanent | | veiller à maintenir fermé à clef les panneaux électriques | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU FINANCES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU SERV. PETITE ENFANCE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU FORMATION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION ACCUEIL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | grande baie vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU DES FINANCES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU AIDE A DOMICILE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION SALLE DE REUNION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | grande baie vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | enrouleur : risque de court circuit grave si le câble n'est pas entièrement déroulé ! | permanent | | toujours dérouler la totalité du câble même quand on a besoin que de quelques mètres | |
| | 3 | 3 | 1 | 9 | éclairage de secours ne fonctionne plus dans un local sombre : risque de problèmes en cas d'urgence | urgent | | prévoir de le remettre en état | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION TOILETTES FEMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU SERV.ADMINISTRATION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU ASSISTANT COMPTABLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|--|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION LOCAL MENAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| SALLE FERMEE NON VUE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU SERVICE COMMERCIAL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION LOCAL SYNDIC | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| SALLE FERMEE NON VUE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION RESERVE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 1 | 3 | étagères de matériel pouvant engendrer des risques de chute et donc de blessures lors de la mise en place ou prise de matériel | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION BUREAU ENFANCE JEUNESSE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / ADMINISTRATION COULOIR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES ACCUEIL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU DIRECTION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES REFECTOIRE 1 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES SALLE DE REUNION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 3 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES LOCAL INSERTION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | transpalette à manier avec précaution uniquement par des personnes habilitées : risques de blessures en cas de mauvaise manipulation ou de renversement de la palette mal prise en charge. | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 2 | 1 | 4 | tondeuse et matériel de jardin: risque de blessures si mal utilisé | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 2 | 1 | 4 | matériel agricole contenant de l'essence: risque d'explosion en cas d'incendie | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 3 | 1 | 6 | tracteur se déplaçant sur le réseau routier qui doit être équipé d'un gyrophare visible à 50 m et en bon état | permanent | | les véhicules agricoles et de chantier doivent être maintenues en bon état par rapport à la signalisation lumineuse | ok lors de la visite |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 4 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des dossiers en cas de chute. | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU ASSAINISSEMENT | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 10 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des dossiers en cas de chute. | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 9 | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 8 | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES BUREAU 7 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES REPROGRAPHIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | enrouleur : risque de court circuit grave si le câble n'est pas entièrement déroulé ! | permanent | | toujours dérouler la totalité du câble même quand on a besoin que de quelques mètres | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES LOCAL SERVEUR | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | 2 | 1 | 1 | 2 | local serveur climatisé : vérifier les températures et donc le bon fonctionnement de la clim : une température trop élevée va engendrer des détériorations et des risques de court-circuit! | permanent | | climatisation à entretenir régulièrement et à faire réparer rapidement en cas de panne | |
| électricité | | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES REFECTOIRE 2 CIAS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | mini four et plaques électriques : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES LOCAL INFORMATIQUE CIAS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES LOCAL MENAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 1 | 2 | 4 | flacons mal étiquetés pouvant entraîner des erreurs d'utilisation | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES TOILETTES HOMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES TOILETTES HANDICAPÉS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES VESTIAIRE HOMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / SERV. TECHNIQUES VESTIAIRE FEMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION LABO | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 1 | 2 | 4 | produits chimiques plus ou moins dangereux pouvant provoquer irritations , brulures ou intoxications à manipuler par personnes formées en respectant les descriptions techniques des produits | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | frigo : risque d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | matériel de laboratoire réservé au personnel formé : risque de fausse manœuvre si mal utilisé ou en mauvais état | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION SANITAIRE-VESTIAIRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | | | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION SALLE DE CONTRÔLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION SERRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION ATELIER | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 1 | 3 | échelles et échaffaudages : risque de chutes | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION LOCAL SURPRESSEUR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | 1 | 2 | 2 | 4 | la mise en route du surpresseur entraine un bruit pouvant engendrer des situations de stress et de maux de tête du au bruit : veiller à ce que le local soit toujours fermé | permanent | | utiliser casques anti-bruit quand on doit travailler dans ce local | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION LOCAL ELECTRIQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION LOCAL DESHYDRATATION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 1 | 2 | 4 | mauvaises odeurs influençant négativement le moral | | | prévoir des masques pour ceux qui doivent y travailler pendant longtemps | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | transpalette à manier avec précaution uniquement par des personnes habilitées : risques de blessures en cas de mauvaise manipulation ou de renversement de la palette mal prise en charge. | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / STATION EPURATION STOCKAGE BOUES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 1 | 2 | 4 | mauvaises odeurs influençant négativement le moral | | | prévoir des masques pour ceux qui doivent y travailler pendant longtemps | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 3 | 2 | 1 | 6 | matériaux dégageant des odeurs toxiques | permanent | | porter des masques respiratoires et une combinaison adaptée | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 2 | 2 | 8 | vu la toxicité des résidus, il faut prévenir une personne que l'on travaille dans ce local et l'avertir quand on a terminé | permanent | | en cas de non message de fin de mission, envoyer une équipe sur les lieux pour contrôler si tout va bien | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| HARCOURT / STATION D'EPURATION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 2 | 4 | il est impératif de porter les E.P.I. spécifiques pour intervention sur ce lieu | permanent | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 2 | 2 | 8 | vu les risques sur ce secteur, il faut prévenir une personne que l'on travaille dans ce local et l'avertir quand on a terminé | permanent | | en cas de non message de fin de mission, envoyer une équipe sur les lieux pour contrôler si tout va bien | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| HARCOURT / STATION D'EPURATION / LABO | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | cafetière: risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| HARCOURT / SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 2 | 12 | extincteur avec fixation en mauvais état risquant de tomber et de blesser quelqu'un | urgent | | remettre en place correctement | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| ST ELOI / BIBLIOTHEQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 1 | 1 | 2 | 2 | grilles d'affichage sur pieds : blessures légères en cas de chute | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| | 2 | 3 | 1 | 6 | ordinateurs posés sur le sol en lino : risque de court circuit en cas de lavage si l'eau est renversée | permanent | | toujours positionnés les ordinateurs sur un support pour qu'ils ne soient pas directement sur le sol | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | cafetière: risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | mini four : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| ST ELOI / BIBLIOTHEQUE / STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des livres en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | DATE | | | | |
| ST ELOI / BIBLIOTHEQUE / TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| ST ELOI / BIBLIOTHEQUE LOCAL ELECTRIQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 1 | 3 | 1 | 3 | ce local n'est pas référencé comme étant un local électrique | 2018 | | apposer étiquette réglementaire | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 1 | 6 | accès au boîtier électrique encombré :risque de retard en cas de besoin de coupure d'urgence | permanent | | ces coffrets doivent être accessible en permanence | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| ST ELOI / CENTRE DE LOISIRS SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | grande baie vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | | |
| | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | mini four : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 2 | 1 | 4 | extincteur posé sans étiquette d'identification | 2018 | | apposer l'étiquette appropriée | | |
| | 4 | 3 | 2 | 24 | issue de secours fermée et inaccessible suite à tentative d'effraction qui peut empêcher toute évacuation, spécialement en cas d'évacuation d'urgence | urgent | | faire en sorte qu'elle soit réparée rapidement | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| ST ELOI / CENTRE DE LOISIRS TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| ST ELOI / CENTRE DE LOISIRS LOCAL MENAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| ST ELOI / CENTRE DE LOISIRS BUREAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BRIONNE / GYMNASSE SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | matelas de sport souvent lourds à manipuler pouvant engendrer des douleurs en les manipulant : faire attention en les déplaçant. | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 3 | 1 | 9 | luminaires avec protection cassée ou défectueuse: risque d'électrocution ou de court-circuit en heurtant le néon | urgent | | luminaires à réparer | |
| | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE TOILETTES FEMMES | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE TOILETTES HOMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE VESTIAIRE 1 HOMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE VESTIAIRE 2 FEMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE SALLE PROFESSEURS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE TOILETTES PROFESSEURS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE VESTIAIRES HOMMES 2 et FEMMES 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE TOILETTES HOMMES et FEMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE STOCK EPS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 1 | 1 | 1 | 1 | billard : risque de blessure en cas détérioration des jeux | | | | |
| | 2 | 3 | 1 | 6 | tables de ping-pong : risques de pincements ou de chute en les manœuvrant | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BRIONNE / GYMNASSE CHAUFFERIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE BUREAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE HALL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | grande baie vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE GUERRIER | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE SCHWARKOFF | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | bouilloire: risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 1 | 1 | 2 | salle sans issue de secours : ne peut recevoir plus de 19 personnes | permanent | | mettre une affiche interdisant usage de la salle pour plus de 19 personnes | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE WILLIAMS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 1 | 1 | 2 | salle sans issue de secours : ne peut recevoir plus de 19 personnes | permanent | | mettre une affiche interdisant usage de la salle pour plus de 19 personnes | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE RESERVE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 1 | 2 | prendre garde aux empilements plus ou moins stables d'instruments de musique pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves en cas de chute ou des détériorations d'instruments | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE STRAVINSKI | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 1 | 1 | 2 | salle sans issue de secours : ne peut recevoir plus de 19 personnes | permanent | | mettre une affiche interdisant usage de la salle pour plus de 19 personnes | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE CHOPIN | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE TACKWELL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE TOILETTES PETITS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE DOREMI | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 1 | 1 | 2 | salle sans issue de secours : ne peut recevoir plus de 19 personnes | permanent | | mettre une affiche interdisant usage de la salle pour plus de 19 personnes | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE SMITH | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SAILLE TAIRA | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE PASSERONE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE DIAPASON | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 1 | 2 | gradins : chute en cas d'inattention pouvant entrainer blessures plus ou moins graves | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| | 3 | 1 | 3 | 9 | enrouleur : risque de court circuit grave si le câble n'est pas entièrement déroulé ! | permanent | | toujours dérouler la totalité du câble même quand on a besoin que de quelques mètres | |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | projecteurs de forte puissance: peuvent engendrer des brulures en cas de contact accidentel avec la lampe et également des risques électriques dus à leur forte consommation d'énergie | permanent | | à manipuler avec précautions | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE PROFESSEURS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes et bouilloire : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE RESERVE | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE |
| ambiances | | | | | 0 | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | |
| chute de hauteur | | 2 | 1 | 1 | 2 | prendre garde aux empilements plus ou moins stables d'instruments de musique pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves en cas de chute ou des détériorations d'instruments | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | |
| électricité | | | | | 0 | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE LOCAL MENAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE BIBLIOTHEQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 2 | 2 | 8 | étagères non fixées : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves | à prévoir | | fixer les étagères entre elles pour les rendre plus stables | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE LOCAL TECHNIQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE PAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE DUPRÉ | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE SALLE PERLMAN | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE |
| ambiances | | | | | 0 | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | |
| risque biologique | | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. |
| environnement de travail | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | |
| électricité | | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. |
| autres risques | | | | | 0 | | | | |
| travail sur écran | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ESCALIER | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 3 | 3 | 1 | 9 | première marche et palier sont de même couleur : risques de chute en cas de défauts d'éclairage | à prévoir | | prévoir une bande podotactile afin de bien repérer le début de l'escalier | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / RESERVE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE DEFFAYET | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE ARGERICH | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE COLOMBIER | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE CHAUSSON | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE PRESTI | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE BREM | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE PINCHARD | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CONSERVATOIRE ETAGE / SALLE WIECK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CRI / SECRETARIAT | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CRI /ACCUEIL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CRI / TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| BERNAY / CRI /SALLE FLORENTZ | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | | | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CRI / COULOIR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 1 | 1 | 2 | distributeur de boissons: veiller à ce que le contrat d'entretien et le renouvellement des produits soit bien assuré pour éviter les produits périmés pouvant occasionner des intoxications alimentaires | permanent | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | machine à boissons chaudes : veiller à ce que le contrat d'entretien et le renouvellement des produits soit bien assuré pour éviter les produits périmés pouvant occasionner des intoxications alimentaires | permanent | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CRI / SALLE COUPERON | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CRI / SALLE RAVEL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CRI / LINGERIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 1 | 3 | escabeau: risque de chutes | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | lave-linges : risque d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CRI /SALLE JOHN DOWLAND | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CRI / STUDIO ENREGISTREMENT | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 1 | 2 | prendre garde aux empilements plus ou moins stables d'instruments de musique pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves en cas de chute ou des détériorations d'instruments | | | | |
| circulation interne | 2 | 2 | 1 | 4 | local encombré limitant l'accessibilité : risque de chutes surtout en cas d'évacuation d'urgence | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CRI / REGIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 2 | 1 | 4 | matériel électrique de sonorisation : prudence en cas de câbles ou branchements défectueux | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / OFFICE DE TOURISME | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 4 | 1 | 2 | 8 | poste délicat en raison de la caisse contenant de l'argent liquide en cas d'agression : risque important en cas de hold-up ou tentatives frauduleuses de la part de certains "clients" | permanent | | un bouton d'appel d'urgence et si possible des caméras de vidéosurveillance apportent plus de sécurité. Les consignes à tenir en cas d'agressions doivent être transmises aux personnels | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 3 | 1 | 9 | un extincteur présent mais très difficile à prendre | urgent | | le déplacer vers un endroit plus accessible et le placer à 1,20 m maximum par rapport à la prise de poignée | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 1 | 3 | 6 | hauteur de plafond très basse : risque de se cogner surtout pour personnes grandes | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / OFFICE DE TOURISME RESERVE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des livres en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / OFFICE DE TOURISME TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / OFFICE DE TOURISME ETAGE / BUREAUX | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 3 | 6 | fil électrique dans le chemin pouvant provoquer des chutes | urgent | | installer une réglette " passage de câbles" fixée au sol pour protéger le passage | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / OFFICE DE TOURISME / LOCAL ELECTRIQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 3 | 18 | arrêt d'urgence accessible qu'en sortant dans la rue : délai beaucoup trop long en cas d'urgence | à installer | | prévoir un bouton d'arrêt d'urgence à l'intérieur accessible facilement | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES COULOIR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES ACCUEIL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES REPROGRAPHIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|------------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES SALLE DE REUNION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 3 | 18 | salle sans issue de secours mais avec une double porte qui s'ouvre dans l'épaisseur bloquant le passage de sortie quand on veut l'ouvrir ne permettant pas d'évacuer un effectif de plus de 19 personnes | à modifier | | supprimer le mécanisme situé dans l'épaisseur et le remplacer par une crémone sur la 2ème porte permettant d'ouvrir rapidement sans bloquer le passage | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CENTRE D'AFFAIRES CIAS (P.I.J.) BUREAU 8 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | cafetière et bouilloire: risque de brulures en cas de négligence lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / ENTREE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 3 | 2 | 12 | fuite d'eau au plafond très désagréable et qui vont entrainer une détérioration progressive de la dalle | 2018 | | à réparer rapidement | |
| charges mentales | 4 | 1 | 2 | 8 | poste délicat en raison de la caisse contenant de l'argent liquide en cas d'agression : risque important en cas de hold-up ou tentatives frauduleuses de la part de certains "clients" | permanent | | un bouton d'appel d'urgence et si possible des caméras de vidéosurveillance apportent plus de sécurité. Les consignes à tenir en cas d'agressions doivent être transmises aux personnels | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | grande baie vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 3 | 3 | 27 | il faut sortir à l'extérieur pour mettre la caisse au coffre : gros risque d'agressions | à étudier | | prévoir une escorte avec du personnel interne ou créer une salle de coffre accessible sans sortir | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

27

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE FILLES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE GARCONS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / CHAUFFERIE GAZ | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / SOUS STATION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / PISCINE / STOCK SOUS-SOL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 2 | 1 | 2 | 4 | local encombré par du matériel à jeter : risques de blessures | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 1 | 3 | 6 | hauteur de plafond très basse: risque de se cogner surtout pour personnes grandes | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / INFIRMERIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 3 | 1 | 2 | 6 | bureau dans l'infirmerie limitant la possibilité de soigner un blessé et de travailler au bureau | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 1 | 6 | accès au boîtier électrique encombré :risque de retard en cas de besoin de coupure d'urgence | permanent | | ces coffrets doivent être accessible en permanence | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 2 | 3 | 3 | 18 | un seul vestiaire pour hommes et femmes : cela impose que les uns attendent les autres pour avoir la place ;cela ne respecte pas la législation du code du travail | à étudier | | trouver la possibilité de créer des vestiaires séparés | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public | urgent | | à éliminer | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / PISCINE /BASSIN INTERIEUR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 3 | 1 | 6 | ventilation insuffisante entrainant de mauvaises conditions de travail | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 2 | 3 | 1 | 6 | sol glissant avec risque de chutes plus ou moins graves | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | une surveillance continue en alternance entre les maitres nageurs demande une forte attention | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / BASSINS EXTERIEURS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 3 | 1 | 6 | marches d'accès aux gradins sans rampe : risque de chute en cas de déséquilibre car on a rien pour se retenir | à étudier | | installer rampe | |
| chute de hauteur | 3 | 3 | 1 | 9 | plongeoir dangereux si défaillance qui doit être contrôlé régulièrement | permanent | | contrôles faits régulièrement | risque maîtrisé |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / LOCAL POMPES A CHALEUR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / ATELIER | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 3 | 18 | stock d'essence qui est sur un bac de rétention mais trop petit pour être efficace : haut risque en cas d'incendie ; gros risques de propagation rapide d'incendie en cas de fuites ou de pollution de l'environnement | très urgent | | installer un bac de rétention pour stocker les bidons | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 2 | 1 | 4 | tondeuse et matériel de jardin: risque de blessures si mal utilisé | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 2 | 1 | 4 | matériel agricole contenant de l'essence: risque d'explosion en cas d'incendie | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / TOITURES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 4 | 2 | 2 | 16 | pas de garde-corps au bord du toit présentant un danger de chute lors des interventions en toiture | 2018 | | prévoir l'installation de garde-fous en bordure de tous les murs donnant sur le vide | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

16

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE HOMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 4 | 3 | 3 | 36 | local en bordure de rue avec des simple vitrage qui peuvent en cas de vandalisme par lancer de pierres par exemple tomber sur les personnes et provoquer de graves blessures | urgent | | protéger les vitres par des grilles ou remplacer toutes les fenestres par du double vitrage solide | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

36

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / PISCINE / VESTIAIRE FEMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / PISCINE / STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / PISCINE / ANCIEN BAR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / PISCINE / STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| CE LOCAL EST EN PROJET D'AMENAGEMENT ET N'EST DONC PEU UTILISE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / PISCINE / SOUS STATION EXTERIEURE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 3 | 3 | 1 | 9 | escalier sans rampe : risque de chute en cas de déséquilibre car on a rien pour se retenir | à étudier | | installer rampe | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / BUREAU VOIRIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / ASSAINISSEMENT | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | issue de secours vers l'extérieur fermée à clé | permanent | | une issue de secours doit toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur ! | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / ARCHIVES | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des dossiers en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | | | |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / SALLE DE REUNION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 1 | 12 | issue de secours encombrée par des chaises et inaccessible rapidement en cas d'urgence | urgent | | dégager et laisser dégagé une issue de secours . Le passage doit faire 90 cm minimum | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / BUREAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / SALLE DE PAUSE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | plaques chauffantes : risque de brulures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 3 | 1 | 9 | un extincteur présent mais très difficile à prendre | urgent | | le déplacer vers un endroit plus accessible et le placer à 1,20 m maximum par rapport à la prise de poignée | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public même si ce local n'est pas en principe accessible aux clients ! | urgent | | à éliminer de préférence et utiliser une multiprise avec fil et interrupteur | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH./TOILETTES HOMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | DATE | | | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / TOILETTES FEMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / ACCUEIL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / REPROGRAPHIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / BUREAU TRANSPORTS SCOLAIRES | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / ADMINISTRATION ET POLE TECH. / BUREAU RESPONSABLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 1 | 2 | 1 | 2 | extincteur posé sans étiquette d'identification | 2018 | | apposer l'étiquette appropriée | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE HANGAR 1 | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE |
| ambiances | | | | | 0 | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | |
| Chute de plain-pied | | 3 | 2 | 2 | 12 | trappe de visite ouverte même quand il n'y a pas de car car très difficile à refermer : risque de chute plus ou moins grave dans la pénombre ou en cas de coupure électrique | à étudier | | prévoir un système électrique permettant de refermer la trappe quand il n'y a pas de car dessus |
| chute de hauteur | | 3 | 1 | 1 | 3 | racks de barres métalliques et cornières parfois lourdes en hauteur: risques de blessures à la manutention | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | |
| produits dangereux | | 3 | 2 | 3 | 18 | stock d'huiles ou produits toxiques qui ne sont pas sur des bacs de rétention : haut risque en cas d'incendie ; gros risques de propagation rapide d'incendie en cas de fuites ou de pollution de l'environnement | très urgent | | installer un bac de rétention ou déplacer la cuve dans un autre local |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | |
| électricité | | | | | 0 | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE ATELIER | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | 3 | 2 | 1 | 6 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | 4 | 3 | 2 | 24 | issue de secours vers l'extérieur fermée à clé | permanent | | une issue de secours doit toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur ! | |
| électricité | | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE STOCK HUILE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 1 | 6 | stock d'huile sur bac de rétention limitant les risques de contamination | permanent | | veiller à bien maintenir les stocks sur les bacs | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE STOCK EN HAUTEUR | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | 2 | 2 | 1 | 4 | étagères fixées avec beaucoup de matériels dont certains sont lourds : risque de chute accidentelle pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves | | | | | |
| | | 3 | 2 | 3 | 18 | le stock de pièces se trouve en hauteur et il n'est pas protégé par une rambarde; l'accès se fait avec une échelle: gros risques de chutes lors de la mise en place ou de la récupération de pièces .Risques de chutes de pièces dues à l'absence de rambardes | | à étudier | | installer une rambarde et étudier la possibilité d'installer un escalier avec une rampe. | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | 2 | 2 | 2 | 8 | local n'ayant pas d'extincteur : risque d'inefficacité en cas d'incendie | | urgent | | positionner des extincteurs de façon à ce qu'ils soient vite repérés en cas de besoin et accessibles rapidement | |
| électricité | | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | | |

18

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE VESTIAIRRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE SALLE DE PAUSE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 2 | 1 | 6 | poste TV sur meuble : risque de blessures en cas de chute | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière et frigo : risque de radiation ou de brûlures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | cuisinière : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | issue de secours vers l'extérieur fermée à clé | permanent | | une issue de secours doit toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur ! | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | | | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | |
|-------------------------------------------------------|---|------------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | DATE | | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE GARAGE - CARS - TRACTEURS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 3 | 3 | 1 | 9 | la toiture comporte vraisemblablement de l' amiante : risque important en cas de casse d'un des éléments ou travaux sur toiture | urgent | | faire faire une analyse de recherche d'amiante et de plomb et informer ceux qui peuvent y être exposé. | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 2 | 1 | 4 | ancienne cuve avec résidu de fuel avec risque d'explosion à enlever | 2018 | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE NOUVEAU GARAGE CARS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 2 | 2 | 8 | local n'ayant pas d'extincteur : risque d'inefficacité en cas d'incendie | urgent | | positionner des extincteurs de façon à ce qu'ils soient vite repérés en cas de besoin et accessibles rapidement | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE COUR MATERIAUX | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | stock important de matériaux à manipuler avec précaution par des personnes formées | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE GARAGE VOIRIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 2 | 6 | étagères en hauteur avec stock de matériel : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération de produits en cas de chute | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 3 | 3 | 1 | 9 | la toiture comporte vraisemblablement de l'amiante : risque important en cas de casse d'un des éléments ou travaux sur toiture | urgent | | faire faire une analyse de recherche d'amiante et de plomb et informer ceux qui peuvent y être exposés. | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|-------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE STOCK EN HAUTEUR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | le stock de pièces se trouve en hauteur et il est protégé par une rambarde; l'accès se fait avec un escalier avec une rampe: bien veiller au bon état des rambarde et ne pas stocker de pièces pouvant passer au-dessus | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / POLE TECHNIQUE STOCK PIECES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 2 | 6 | étagères en hauteur avec stock de matériel : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération de produits en cas de chute | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange ou dans un cadre losange rouge : produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / GYMNASSE SALLE | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | 2 | 2 | 1 | 4 | locaux en mauvais état avec trou dans les cloisons ayant de mauvaises répercutions sur le moral | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | 3 | 2 | 2 | 12 | buts de handball mal fixés au sol et donc dangereux | urgent | | remettre en état les fixations des buts | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | 2 | 3 | 3 | 18 | pas de prise électrique dans la salle permettant de brancher des appareils électriques utilisés en cours | urgent | | installer des prises en salle | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / GYMNASSE / VESTIAIRE TOILETTES HANDICAPÉS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 2 | 1 | 4 | locaux en mauvais état ayant de mauvaises répercutions sur le moral | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / GYMNASSE VESTIAIRE FILLES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / GYMNASSE VESTIAIRE GARCONS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / GYMNASSE STOCK EPS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 2 | 1 | 1 | 2 | matériel de sport à manier avec précaution pour éviter des risques musculaires ou des blessures lors de déplacement ou mise en place | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 3 | 1 | 9 | éclairage en panne ne permettant plus d'assurer une bonne visibilité vu l'encombrement du local | urgent | | réparer les luminaires défectueux | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | | | |
| BROGLIE / GYMNASSE STOCK 2 | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | 2 | 2 | 3 | 12 | panneaux d'isolation qui sont tombés et il n'y a donc plus d'isolation efficace rendant les conditions de travail difficile | | 2018 | | remettre en état | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | 3 | 2 | 1 | 6 | matelas de sport souvent lourds à manipuler pouvant engendrer des douleurs en les manipulant : faire attention en les déplaçant. | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BROGLIE / OFFICE DE TOURISME | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 4 | 1 | 2 | 8 | poste délicat en raison de l'isolement du bureau aux heures de faible occupation des locaux en cas d'agression : risque important en cas de hold-up ou tentatives frauduleuses de la part de certains "visiteurs" | permanent | | un bouton d'appel d'urgence et si possible des caméras de vidéosurveillance apportent plus de sécurité. Les consignes à tenir en cas d'agressions doivent être transmises aux personnels | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | bouilloire : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BROGLIE / OFFICE DE TOURISME TOILETTES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|---------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BROGLIE / OFFICE DE TOURISME ETAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des livres en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 2 | 2 | 8 | local n'ayant pas d'extincteur : risque d'inefficacité en cas d'incendie | urgent | | positionner des extincteurs de façon à ce qu'ils soient vite repérés en cas de besoin et accessibles rapidement | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

8

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES HANGAR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 1 | 2 | sols souvent gras et humides pouvant entrainer des chutes : veiller bon état de propreté | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération en cas de chute d'objets. | | | | |
| | 3 | 1 | 1 | 3 | échelles, échafaudages : risque de chutes | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | perceuses, scies et outillages électriques: pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves en cours d'utilisation | | | | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 3 | 18 | stock d'huiles ou produits toxiques qui ne sont pas sur des bacs de rétention : haut risque en cas d'incendie ; gros risques de propagation rapide d'incendie en cas de fuites ou de pollution de l'environnement | très urgent | | installer un bac de rétention ou déplacer la cuve dans un autre local | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange: produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 3 | 3 | 1 | 9 | la toiture comporte vraisemblablement de l'amiante : risque important en cas de casse d'un des éléments ou travaux sur toiture | urgent | | faire faire une analyse de recherche d'amiante et de plomb et informer ceux qui peuvent y être exposé. | |
| environnement de travail | 1 | 1 | 1 | 1 | fosses de visite pas de rambardes de sécurité pour éviter une chute lorsqu'il n'y a pas de véhicules dessus: risques de chutes dans la pénombre | à étudier | | fosse plus utilisée et protégée | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| | 3 | 1 | 2 | 6 | extincteur sert de porte manteaux : gêne à sa localisation et à son utilisation en cas d'incendie | permanent | | laisser les extincteurs visibles | |

| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES HANGAR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES MEZZANINE | | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | 3 | 1 | 3 | 9 | le stock de pièces se trouve en hauteur et il est protégé par une rambarde à claires-voies ne limitant pas des chutes de pièces : gros risques de chutes lors de la mise en place ou de la récupération de pièces . | à étudier | | installer un grillage permettant de maintenir les pièces et d'éviter des chutes de pièces lors de manipulations. | |
| | | 3 | 1 | 1 | 3 | racks de barres métalliques et cornières parfois lourdes en hauteur: risques de blessures à la manutention | | | | |
| | | 3 | 2 | 2 | 12 | il n'y a pas de rambardes mais un simple tube à faire coulisser au niveau du palier de chargement prévenant la chute d'une personne ou de pièces | 2018 | | installer une barrière coulissante ou un SAS de manutension pour prévenir chute de personne ou de pièces | |
| circulation interne | | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES ATELIER | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence | | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | perceuses, scies et outillages électriques: pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves en cours d'utilisation | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | 2 | 2 | 1 | 4 | produits avec symboles sur fond carré orange: produits présentant des risques chimiques pour lesquels il est impératif d'avoir les fiches techniques à conserver dans un classeur rapidement consultable | permanent | | demander toutes les fiches aux fournisseurs et les rassembler dans un classeur | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMESNIL/SERV. TECHNIQUES DOUCHES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 4 | 2 | 3 | 24 | radiateur non étanche placé en bas bien en dessous du niveau de la douche et trop prêt de celle-ci : risque d'électrocution grave | très urgent | | remplacer le radiateur par un sèche-serviettes étanche spécial salle de bains | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMESNIL/SERV. TECHNIQUES SANITAIRES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 2 | 2 | 12 | toilettes que l'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur au cas ou quelqu'un aurait un malaise | 2018 | | changer le système de verrouillage permettant de pouvoir ouvrir de l'extérieur en cas d'urgence | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES SALLE DE PAUSE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 2 | 12 | multiprise -doublette-triplette interdite dans les locaux recevant du public même si ce local n'est pas en principe accessible aux clients ! | urgent | | à éliminer de préférence et utiliser une multiprise avec fil et interrupteur | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

12

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/SERV.TECHNIQUES STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 2 | 6 | stock en hauteur : risques de chutes et de blessures lors de leur mise en place ou récupération | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 3 | 18 | stock de produits polluants qui ne sont pas sur bac de rétention limitant les risques de contamination | permanent | | installer un bac de rétention pour stocker les produits polluants | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

18

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMESNIL/SERV. TECHNIQUES HANGAR DU FOND | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 1 | 2 | prendre garde aux empilements plus ou moins stables pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves en cas de chute | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 3 | 18 | stock d'essence qui n est pas sur un bac de rétention : haut risque en cas d'incendie ; gros risques de propagation rapide d'incendie en cas de fuites ou de pollution de l'environnement | très urgent | | installer un bac de rétention pour stocker les bidons | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 3 | 1 | 9 | un extincteur présent mais très difficile à prendre | urgent | | enlever ce qui gêne sa prise en main rapide. | |
| | 3 | 2 | 3 | 18 | porte donnant sur l'extérieur et non muni d'une barre anti-panique ou d'une serrure avec bouton permettant de sortir sans clé : peut causer problèmes en cas d'évacuation | à étudier | | installer une porte avec barre anti-panique ouvrant vers l'extérieur ou une serrure avec bouton intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 1 | 2 | 1 | 2 | extincteur posé avec étiquette d'identification peu visible | 2018 | | apposer l'étiquette appropriée en hauteur pour être vue de loin | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME CUISINE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | lave-vaisselle : risque d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | plaques chauffantes : risque de brulures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME LOCAL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE / LOCAL ELECTRIQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 1 | 2 | 1 | 2 | pas d'étiquette indiquant que c'est un local électrique | 2018 | | identifier le local | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 3 | 2 | 1 | 6 | accès au boîtier électrique encombré : risque de retard en cas de besoin de coupure d'urgence | permanent | | ces coffrets doivent être accessible en permanence | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE / TOILETTES PUBLICS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | 3 | 3 | 2 | 18 | produits en libre accès par les visiteurs et particulièrement les enfants dont certains peuvent avoir des conséquences | urgent | | installer des placards avec des serrures afin de les fermer à clé et ne pas laisser les clés dessus OU déplacer tous les produits "dangereux" dans un autre lieu inaccessible aux clients | en cas d'accident, la mairie peut être tenue responsable ! | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

18

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE / STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 2 | 2 | 1 | 4 | local encombré limitant l'accessibilité : risque de chutes surtout en cas d'évacuation d'urgence | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BEAUMESNIL/OFFICE TOURISME ETAGE / BUREAU | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | massicot : risque de coupure accidentelle | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | vitres en verre : blessures plus ou moins fortes en cas de bris de glace | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASSE LA BARRE / ENTREE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 2 | 2 | 12 | vitre cassée permettant de rentrer facilement suite à une effraction | urgent | | en attente des expertises et des travaux | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| GYMNASE LA BARRE / STOCKAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | | | |
| SALLE FERMEE NON VUE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-----------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE LA BARRE / TOILETTES GARCONS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 2 | 2 | 8 | les toilettes sont en mauvais état , ce qui n'est bon ni pour le moral, ni pour l'hygiène | urgent | | remettre les toilettes en état | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE LA BARRE / TOILETTES FILLES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 2 | 2 | 8 | les toilettes sont en mauvais état , ce qui n'est bon ni pour le moral, ni pour l'hygiène | urgent | | remettre les toilettes en état | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | | | |
| GYMNASE LA BARRE / BUREAU ASSOCIATIONS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 2 | 2 | 12 | vitre cassée permettant de rentrer facilement suite à une effraction | urgent | | en attente des expertises et des travaux | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE LA BARRE / LOCAL ELECTRIQUE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE LA BARRE / LOCAL MENAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 1 | 3 | escabeau: risque de chutes | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

3

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | DATE | | | | |
| GYMNASE LA BARRE / BUREAU PROFESSEURS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| SALLE FERMEE NON VUE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASSE LA BARRE / SALLE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 2 | 2 | 12 | vitre cassée permettant de rentrer facilement suite à une effraction | urgent | | en attente des expertises et des travaux | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 1 | 2 | 2 | 4 | les commandes d'ouverture des fenêtres très difficiles d'accès | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | extincteur posé un peu haut : peut retarder le temps de prise de l'extincteur | 2018 | | le fixer au mur plus bas permettant une prise en mains plus facile; il doit être à 1,20 m maximum | |
| électricité | 3 | 1 | 3 | 9 | éclairage situé très haut et difficile d'accès pour changer un tube: gros risques de chute | permanent | | faire appel à des entreprises extérieures équipées ou utiliser la nacelle manipulée par des personnes habilitées ou prévoir une mise en place d'éclairage plus accessible lors d'un projet de réhabilitation | |
| | 3 | 3 | 2 | 18 | luminaire tenu par le fil électrique : risque d'électrocution ou de court-circuit | urgent | | réparer les luminaires défectueux | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| GYMNASSE LA BARRE / STOCK | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | 2 | 1 | 1 | 2 | matériel de sport à manier avec précaution pour éviter des risques musculaires ou des blessures lors de déplacement ou mise en place | | | | |
| | 3 | 2 | 1 | 6 | matelas de sport souvent lourds à manipuler pouvant engendrer des douleurs en les manipulant : faire attention en les déplaçant. | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE LA BARRE / VESTIAIRE FILLES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| GYMNASE LA BARRE / VESTIAIRE GARCONS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 3 | 2 | 24 | porte principale d'accès aux vestiaires n'ayant pas de serrure conforme aux règles de sécurité: elle est impossible à ouvrir de l'intérieur si on n'a pas de clé | urgent | | mettre en conformité toutes les serrures de telle sorte qu'il soit possible d'ouvrir une porte fermée à clé quand on est emprisonné à l'intérieur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

24

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | DATE | | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
|-------------------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | PREVUE | EFFECTIVE | | |
| GYMNASE LA BARRE / BALLON D'EAU CHAUDE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | | | | |
| SALLE FERMEE NON VUE | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU DRH | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU MEDICAL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 3 | 6 | fil électrique dans le chemin pouvant provoquer des chutes | urgent | | installer une réglette " passage de câbles" fixée au sol pour protéger le passage | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU RESSOURCES HUMAINES 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU RESSOURCES HUMAINES 3 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multi prise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU COMMUNICATION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / SIEGE / COULOIR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | massicot et photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU DE DIRECTION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / SALLE DE DEBRIEFING | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | micro-ondes, cafetière, bouilloire et frigo : risque de radiation ou de brulures en cas de mauvaise utilisation et d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | plaques chauffantes et minifour : risque de brulures en cas de mauvaise utilisation | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | lave-vaisselle : risque d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / SIEGE / REPROGRAPHIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | massicot et photocopieuse: risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / SALLE DE REUNION | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU SERVICES BATIMENTS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU SERVICES JURIDIQUES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | 2 | 1 | 3 | 6 | fil électrique dans le chemin pouvant provoquer des chutes | urgent | | installer une réglette " passage de câbles" fixée au sol pour protéger le passage | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------------|------------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU SERVICES FINANCES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraîne des positions prolongées pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| BERNAY / SIEGE / TOILETTES FEMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | DATE | | | | | |
| BERNAY / SIEGE / TOILETTES HOMMES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK PAS DE PROBLEMES A SIGNALER | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / ARCHIVES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 1 | 3 | escabeau: risque de chutes | | | | |
| | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des dossiers en cas de chute. | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 2 | 2 | 1 | 4 | étagères sur roulettes : risque de pincements en les manoeuvrant | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / BUREAU PRESIDENT | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / SIEGE / ACCUEIL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 4 | 1 | 2 | 8 | poste délicat d'accueil et de filtrage des entrées | permanent | | un bouton d'appel d'urgence et des caméras de vidéosurveillance apportent plus de sécurité. Les consignes à tenir en cas d'agressions doivent être transmises aux personnels | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | porte vitrée sans motifs : risque de se cogner gravement contre la vitre invisible | à étudier | | mettre une bande ou des motifs collés pour attirer l'attention | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boitier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boitier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boitiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / SIEGE / COUR | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 2 | 2 | 1 | 4 | triangle de priorité monté à l'envers sur le portail d'entrée | 2018 | | le mettre en position réglementaire | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

4

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CENTRE TECHNIQUE BUREAU SERV. TECHNIQUES | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | 2 | 1 | 2 | 4 | étagères en hauteur : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération des dossiers en cas de chute. | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | le clavier est un endroit d'accumulations des bactéries | régulier | | le nettoyer régulièrement avec produits spéciaux ou aspirateur de faible puissance. Ou le protéger par film transparent lavable. | | |
| environnement de travail | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur ordinateurs entraine des positions prolongées pouvant entrainer des troubles musculo-squelettiques dues en partie au maniement de la souris d'ordinateur | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | photocopieuse : risque de blessures en cas d'inattention lors de l'utilisation ou de défaut électrique. Signaler tout défaut de fonctionnement et effectuer rapidement les réparations | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | 2 | 1 | 1 | 2 | multiprise électrique utilisée: veiller à ce que le total des appareils branchés ne soit pas supérieur aux possibilités techniques de la rallonge. Le boîtier doit avoir un interrupteur et une protection de surtension intégrée. Le boîtier doit être fixé et ne pas reposer par terre | à vérifier | | éliminer les boîtiers sans interrupteurs et sans protection contre les surtensions. | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | 2 | 3 | 1 | 6 | le travail sur écran est souvent continu et les employés ne veillent pas assez à se réserver des pauses pour éviter la fatigue et le stress | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CENTRE TECHNIQUE VESTIAIRE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 1 | 1 | 2 | frigo et cafetière : risque de brûlures en cas de mauvaise utilisation et frigo : risque d'électrocution si matériel défectueux | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

2

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CENTRE TECHNIQUE HANGAR 1 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 1 | 2 | 6 | étagères en hauteur avec stock de matériel : risques de blessures lors de la mise en place ou récupération de produits en cas de chute | | | | |
| circulation interne | 2 | 3 | 1 | 6 | zones de stockage et de circulations matérialisées au sol | permanent | | allées à maintenir dégagées et marquage doit rester bien entretenu. | ok lors de la visite |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves : à manier avec prudence | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | matériels et remorques à manipuler avec précautions : risques de blessures ou mal de dos si mauvaises postures ou poids excessifs. | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 3 | 2 | 18 | une seule porte de sortie que l'on ne peut ouvrir de l'intérieur sans clé : risque en cas d'évacuation d'urgence | urgent | | prvoir de mettre une serrure avec bouton intérieur d'ouverture | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

18

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CENTRE TECHNIQUE LOCAL CHAUDIERE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 4 | 2 | 2 | 16 | pièce à haut risque en cas d'incendie ou l'on ne doit rien stocker d'inflammable | urgent | | enlever tous les objets inflammables stockés dans ce lieu | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 1 | 3 | local dangereux interdit à toute personne n'ayant pas la formation requise | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

16

risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CENTRE TECHNIQUE LOCAL FIOUL | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 1 | 6 | citerne de gasoil inflammable : haut risque en cas d'incendie | permanent | | veiller à bien faire respecter la consigne de ne pas fumer | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 3 | 1 | 9 | un extincteur présent mais très difficile à prendre | urgent | | le déplacer vers un endroit plus accessible et le placer à 1,20 m maximum par rapport à la prise de poignée | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

9

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| BERNAY / CENTRE TECHNIQUE HANGAR 2 | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | 3 | 2 | 1 | 6 | échafaudages: risque de chutes si matériel mal stabilisé ou défectueux | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | prendre garde aux empilements plus ou moins stables d' outillages pouvant entrainer des blessures plus ou moins graves en cas de chute | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 1 | 6 | stock d'essence sur bac de rétention limitant les risques de contamination | permanent | | veiller à bien maintenir les stocks sur les bacs | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 2 | 1 | 4 | tondeuse et matériel de jardin: risque de blessures si mal utilisé | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 2 | 2 | 1 | 4 | matériel agricole contenant de l'essence: risque d'explosion en cas d'incendie | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| BERNAY / CENTRE TECHNIQUE COUR MATERIAUX | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 1 | 1 | 3 | matériel de T.P. : risques de blessure graves si formation des utilisateurs incomplètes. | | | | | |
| | 3 | 2 | 1 | 6 | stock important de matériaux à manipuler avec précaution par des personnes formées | | | | | |
| produits dangereux | 3 | 2 | 1 | 6 | citerne de gaz : haut risque en cas d'incendie | permanent | | veiller à bien faire respecter la consigne de ne pas fumer | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | DATE | | | | |
| FOURRIERE CHIENS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| OK LOCAL VIDE - PAS DE PROBLEMES | | | | | | | | | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| INTERVENTIONS DANS LOCAUX INTERIEURS : ECOLES, CRECHES, LOCAUX D'ASSOCIATIONS, | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | 3 | 3 | 1 | 9 | toute intervention doit être signalée aux services compétents et on doit rendre compte de son retour de mission | permanent | | | | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | en cas de chantiers nécessitant des manipulations de matériaux lourds, il faut prévoir les E.P.I. nécessaires et être au moins 2 personnes | permanent | | | | |
| manutention mécanique | 2 | 2 | 1 | 4 | nombreux outillages pouvant engendrer des blessures plus ou moins graves en cours d'utilisation | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | | |
| risque chimique | 2 | 3 | 1 | 6 | l'utilisation de composants (cire, silice, résines,...) pouvant dégager des vapeurs nocives entraînent de nombreux risques d'intoxication | | | | privilégier les composants les moins toxiques quand il y a le choix | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | | |
| environnement de travail | 3 | 1 | 2 | 6 | certain chantiers peuvent comporter des risques de chutes d'outils ou de pièces | sur interventions concernées | | prévoir de mettre un casque sur ces chantiers au moins lors d'installation en hauteur | | |
| équipements de travail | 2 | 2 | 1 | 4 | nombreux outillages utilisés sur les chantiers sont susceptible d'occasionner blessures légères | | | | | |
| | 2 | 2 | 2 | 8 | Nombreux outils liés aux travaux de maçonnerie . Troubles Musculo Squelettiques du métier de maçon | | | Adapter les positions de travail conformes aux normes du métier (risque important pour la colonne de travail - TMS) Sensibilisation au port des Equipements Individuels de Travail (EPI) | | |

| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| INTERVENTIONS DANS LOCAUX INTERIEURS : ECOLES, CRECHES, LOCAUX D'ASSOCIATIONS, | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| effondrements et chutes d'objet | 4 | 2 | 1 | 8 | le transport de matériel sur la galerie ou sur les supports latéraux risque de provoquer un accident de la route en cas de mauvais amarrage | permanent | | bien vérifier le bon maintien des pièces ou outils mis sur la galerie en utilisant des sangles adéquates et en bon état | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | l'intervention chez des particuliers ou des entreprises qui peuvent être absents nécessite d'avoir disponible des extincteurs embarqués dans les véhicules de chantiers en cas de début d'incendie | 2018 | | prévoir que chaque véhicule soit équipé d'au moins 1 extincteur | |
| électricité | 3 | 2 | 1 | 6 | armoire électrique: risque d'électrocution ou de court circuit | permanent | | ne jamais remettre en service un disjoncteur qui aurait sauté | |
| | 3 | 2 | 1 | 6 | appareillage sous tension : risque d'électrocution ou court-circuit en cas de matériel défectueux | | | | |
| autres risques | 3 | 3 | 1 | 9 | le travail sur les chantiers nécessite le port de chaussures de sécurité et de casques : risque de blessures graves | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur

| DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| INTERCOM BERNAY | | | | | | | | | |
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| CHANTIERS TONTE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 2 | 2 | 8 | vu l'utilisation d'appareils bruyants (tondeuses, roto fils , souffleur, ...) il est souhaitable de mettre des casques anti-bruits pour de meilleures conditions de travail et de santé | permanent | | sensibiliser les employés et trouver un accord d'engagement à les utiliser. | |
| charges mentales | 3 | 1 | 2 | 6 | les fins de chantier peuvent engendrer des situations de stress si le travail n'est pas terminé et créer des situations à risques d'erreurs et de blessures | permanent | | situation connue et prise en compte par la direction et l'organisation des plannings laissant assez de marge en général pour effectuer les missions | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 1 | 2 | 6 | les travaux en bordures de routes demandent un balisage de protection à avoir en permanence dans les véhicules de travaux | permanent | | sensibiliser régulièrement le personnel aux règles de sécurité en matière de chantiers en bordures de routes | |
| activité physique | 3 | 2 | 1 | 6 | risque de blessure au dos en soulevant le tracteur pour nettoyage ou débouillage | 2018 | | l'achat d'un nouveau tracteur avec relevage hydraulique est en cours | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | suite à des bourrages il est parfois nécessaire d'intervenir sur les lames : risques de coupures graves | permanent | | sensibiliser les employés à ne pas intervenir sans couper la rotation des lames ; vérifier le bon état des sécurités et ne pas les shunter | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | 2 | 2 | 1 | 4 | les employés sont sensibilisé aux risques de piqûres d'insectes et de végétaux et ont été formés | permanent | | une trousse de 1er secours doit se trouver dans chaque véhicule avec une liste de produits et les dates de péremption. Les mettre à jour et les compléter selon utilisations éventuelles et dates de péremption | |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | les employés sont sensibilisé aux risques de pollution ou de contaminations lors du ramassage des déchets (tessons de verre , seringues, déchets coupants , ...) | permanent | | des formations ont été faites mais il est bon de les rappeler périodiquement. | |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | les employés sont sensibilisés aux risques d'insolation ou de pluie et invités à prévoir les protections nécessaires sur les chantiers vu le travail en extérieur | permanent | | des formations ont été faites mais il est bon de les rappeler périodiquement. | |

| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| CHANTIERS TONTE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| équipements de travail | 3 | 3 | 1 | 9 | le travail sur chantiers impose le port de chaussures de sécurité , de lunettes de protection contre les poussières ou les projections de déchets végétaux lors de certaines opérations (tontes, élagages, tailles, ...) | permanent | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | l'intervention hors ateliers dans des locaux inocuppés nécessite d'avoir disponible des extincteurs embarqués dans les véhicules de travaux en cas de début d'incendie | 2018 | | prévoir que chaque véhicule soit équipé d'au moins 1 extincteur | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 2 | 6 | lors de travaux en bordures de routes : veiller à mettre gilets fluorescent et à éviter les manœuvres dangereuses et les empiètements sur les voies de circulation | permanent | | sensibiliser régulièrement le personnel aux règles de sécurité en matière de chantiers en bordures de routes | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |

9

pas de risque majeur

| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | DATE | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| CHANTIER TAILLAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | 2 | 2 | 2 | 8 | vu l'utilisation d'appareils bruyants (perceuses, scies, ...) il est souhaitable de mettre des casques anti-bruits pour de meilleures conditions de travail et de santé | permanent | | sensibiliser les employés et trouver un accord d'engagement à les utiliser. | |
| charges mentales | 3 | 1 | 2 | 6 | les fins de chantier peuvent engendrer des situations de stress si le travail n'est pas terminé et créer des situations à risques d'erreurs et de blessures | permanent | | situation connue et prise en compte par la direction et l'organisation des plannings laissant assez de marge en général pour effectuer les missions | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 2 | 1 | 6 | arbres : risque de blessures suite aux chutes éventuelles de branches | permanent | | les ramasseurs doivent agir que lorsque l'élagueur n'est pas en train de couper. | |
| | 3 | 1 | 2 | 6 | les travaux en bordures de routes demandent un balisage de protection à avoir en permanence dans les véhicules de travaux | permanent | | sensibiliser régulièrement le personnel aux règles de sécurité en matière de chantiers en bordures de routes | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 2 | 1 | 4 | les employés sont sensibilisé aux risques de piqûres d'insectes et de végétaux et ont été formés | permanent | | une trousse de 1er secours doit se trouver dans chaque véhicule avec une liste de produits et les dates de péremption. Les mettre à jour et les compléter selon utilisations éventuelles et dates de péremption | |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | les employés sont sensibilisé aux risques de pollution ou de contaminations lors du ramassage des déchets (tessons de verre , seringues, déchets coupants , ...) | permanent | | des formations ont été faites mais il est bon de les rappeler périodiquement. | |
| | 2 | 2 | 1 | 4 | les employés sont sensibilisés aux risques d'insolation ou de pluie et invités à prévoir les protections nécessaires sur les chantiers vu le travail en extérieur | permanent | | des formations ont été faites mais il est bon de les rappeler périodiquement. | |

| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| CHANTIER TAILLAGE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| environnement de travail | 3 | 3 | 1 | 9 | le travail sur chantiers impose le port de chaussures de sécurité , de lunettes de protection contre les poussières ou les projections de déchets végétaux lors de certaines opérations (tontes, élagages, tailles, ...) | permanent | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | l'intervention chez des particuliers qui peuvent être absents nécessite d'avoir disponible des extincteurs embarqués dans les véhicules de travaux en cas de début d'incendie | 2018 | | prévoir que chaque véhicule soit équipé d'au moins 1 extincteur | mesure en cours d'étude en coopération avec les pompiers |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 2 | 6 | lors de travaux en bordures de routes : veiller à mettre gilets fluo et à éviter les manœuvres dangereuses et les empiètements sur les voies de circulation | permanent | | sensibiliser régulièrement le personnel aux règles de sécurité en matière de chantiers en bordures de routes | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

9

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | | |
| LIEU | | | | | | | DATE | | | |
| VISITES A DOMICILE (AIDE A LA PERSONNE) | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES | |
| ambiances | | | | 0 | | | | | | |
| charges mentales | 3 | 1 | 2 | 6 | lors de certaines interventions il est possible d'être victimes d'agressions plus ou moins graves ou de problèmes avec certaines familles | à chaque cas | | ne pas chercher à s'y opposer et toujours relater le problème à l'équipe | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | | |
| activité physique | 3 | 1 | 2 | 6 | certaines visites nécessitent d'être deux avec des personnes à mobilité difficile : risque de douleurs musculaires si on veut se débrouiller seul | permanent | | le management doit veiller à prévoir les situations nécessitant d'être à deux | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | | |
| produits dangereux | 1 | 1 | 1 | 1 | pas de médicaments transportés | permanent | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | | |
| risque biologique | 3 | 2 | 1 | 6 | parfois pas d'informations sur l'état de santé et de contagion des personnes à visiter : risque infectieux | à étudier | | essayer d'améliorer l'information au niveau de l'équipe de la part de la direction | | |
| environnement de travail | 2 | 2 | 2 | 8 | certaines logements ne sont pas équipés de moyens d'eau courante ni de cuvette pour se nettoyer les mains | | | prévoir d'avoir toujours un peu d'eau dans les véhicule | | |
| équipements de travail | 2 | 3 | 2 | 12 | Si les personnes n'ont pas de téléphone professionnel : risque de panne ou de mauvais fonctionnement pouvant entrainer des situations dangereuses et impossibilité de communication | à prévoir | | le téléphone est un outil indispensable pour ces visites et doit être fourni par l'établissement en ayant tous le même modèle permettant une interchangeabilité des chargeurs | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 2 | 6 | véhicule professionnel : risque routier lors des déplacements nécessitant de respecter les règles de conduite et les dangers de la conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de drogues | à prévoir | | rappeler cette consigne par une note de service à faire signer par tous les salariés conduisant des véhicules pour le compte de l'entreprise qui rappelle "l'engagement de respecter le code de la route " | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| TRANSPORT BUS A LA DEMANDE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 4 | 1 | 2 | 8 | relation directe avec la clientèle qui peut parfois comporter des risques d'agression avec des usagers | permanent | | envisager si ce n'est déjà fait d'avoir une liaison radio avec le central d'appels et un bouton d'urgence à déclencher en cas d'agression | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | la circualtion sur la voie publique avec des usagers nécessite d'avoir disponible des extincteurs embarqués dans les véhicules en cas de début d'incendie | permanent | | prévoir que chaque véhicule soit équipé d'au moins 1 extincteur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 2 | 6 | véhicule de fonction : risque routier lors des déplacements nécessitant un rappel du respect des règles de conduite et des dangers de la conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de drogues | à prévoir | | rappeler cette consigne par une note de service à faire signer par tous les salariés conduisant des véhicules de l'entreprise qui rappelle "l'engagement de respecter le code de la route et à s'engager à présenter son permis de conduire à tout moment au chef d'établissement sur sa requête" | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

8

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | | |
| LIEU | | | | | | DATE | | | |
| RISQUES ROUTIERS | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | 2 | 2 | 1 | 4 | des trajets peuvent être long et demandent d'avoir des véhicules confortables et en bon état : risque de problèmes lombaires | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 3 | 2 | 1 | 6 | l'accès aux locaux extérieurs impose un trajet à pied sur la route : risque possible d'accident sur le trajet | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 3 | 2 | 1 | 6 | les salariés conduisant des véhicules doivent être en permanence en mesure de présenter leur permis de conduire sur demande du chef d'établissement | 2018 | | rappeler cette consigne par une note de service à faire signer par tous les salariés conduisant des véhicules de l'entreprise | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | la circulation sur la voie publique avec des usagers nécessite d'avoir disponible des extincteurs embarqués dans les véhicules en cas de début d'incendie | permanent | | prévoir que chaque véhicule soit équipé d'au moins 1 extincteur | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 3 | 1 | 2 | 6 | véhicule de fonction : risque routier lors des déplacements nécessitant un rappel du respect des règles de conduite et des dangers de la conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de drogues | à prévoir | | rappeler cette consigne par une note de service à faire signer par tous les salariés conduisant des véhicules de l'entreprise qui rappelle "l'engagement de respecter le code de la route et à s'engager à présenter son permis de conduire à tout moment au chef d'établissement sur sa requête" | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

6

pas de risque majeur



| INTERCOM BERNAY | | DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DATE CREATION | | 17-juin-18 | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | DATE | | | |
| LIEU | | | | | | | | | |
| CHANTIERS VOIRIE | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | 2 | 1 | 2 | 4 | en cas d'intervention extérieure le long d'une voie de circulation : risque d'accident du à la circulation | sur interventions concernées | | porter un gilet réfléchissant et baliser l'emprise sur la route | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | 3 | 2 | 1 | 6 | tracteurs allant sur la voie publique : risque lié aux véhicules lents | permanent | | ils doivent avoir des gyrophares jaunes visibles en permanence à 50 m . | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | 2 | 3 | 1 | 6 | risque de piques d'insectes ou d'allergie avec certaines plantes | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | 2 | 2 | 2 | 8 | les masques de protection pour opérations de débroussaillage, gants et combinaisons réfléchissantes doivent être en bon état et ne pas présenter de déchirures qui réduiront leur efficacité | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | 3 | 2 | 1 | 6 | l'intervention sur la voie publique nécessite d'avoir disponible des extincteurs embarqués dans les véhicules en cas de début d'incendie | permanent | | prévoir que chaque véhicule soit équipé d'au moins 1 extincteur en état de marche | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | 2 | 3 | 2 | 12 | tracteur se déplaçant sur le réseau routier qui doit être équipé d'un gyrophare visible à 50 m et en bon état | permanent | | les véhicules agricoles et de chantier doivent être maintenues en bon état par rapport à la signalisation lumineuse | |
| | 3 | 3 | 1 | 9 | le travail en voirie et espaces verts nécessite le port de chaussures de sécurité et de casque et lunettes de protection pour le débroussaillage et l'élégage : risque de blessures graves | permanent | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

12

risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur



INTERCOM BERNAY

DOCUMENT UNIQUE RELATIF A L'EVALUATION DES RISQUES

| DATE CREATION | 17-juin-18 | | | | DATE DERNIERE MISE A JOUR: | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--------|------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| LIEU | | | | | | | DATE | | |
| | G | F | P | Risque | COMMENTAIRES et REMARQUES | PREVUE | EFFECTIVE | ACTION CORRECTIVE | REMARQUES |
| ambiances | | | | 0 | | | | | |
| charges mentales | | | | 0 | | | | | |
| Chute de plain-pied | | | | 0 | | | | | |
| chute de hauteur | | | | 0 | | | | | |
| circulation interne | | | | 0 | | | | | |
| activité physique | | | | 0 | | | | | |
| manutention mécanique | | | | 0 | | | | | |
| produits dangereux | | | | 0 | | | | | |
| risque chimique | | | | 0 | | | | | |
| risque biologique | | | | 0 | | | | | |
| environnement de travail | | | | 0 | | | | | |
| équipements de travail | | | | 0 | | | | | |
| effondrements et chutes d'objet | | | | 0 | | | | | |
| incendie et explosion | | | | 0 | | | | | |
| électricité | | | | 0 | | | | | |
| autres risques | | | | 0 | | | | | |
| travail sur écran | | | | 0 | | | | | |

0

pas de risque majeur